Gefahrstoffkataster



Objekt: B-Plan 50 Prohner Straße 18435 Stralsund



Auftraggeber:LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin

Auftragnehmer:

RW Umweltberatung GmbH Brandteichstraße 20 17489 Greifswald

Bericht-Nr.: 10389-23547

Greifswald, 13.08.2021



INHALTSVERZEICHNIS

1	I VE	RANLASSUNG / AUFGABENSTELLUNG	5	
2		TERSUCHUNGSOBJEKT		
3	3 UMFANG DER UNTERSUCHUNGEN			
4		ALYSEERGEBNISSE		
5	GE.	FAHRSTOFFE		
	5.1	ASBEST	9	
	5.2	MINERALWOLLEN, KREBSERZEUGEND	11	
	5.3 5.4	TEERPRODUKTE	11	
	5.5	SONSTIGE GEFÄHRLICHE ABFÄLLE	12	
	5.6	MINERALISCHE ABFÄLLE, NICHT ODER NUR EINGESCHRÄNKT VERWERTBAR ABFÄLLE MIT ERHÖHTEM ENTSORGUNGSAUFWAND	12	
6				
О		LÄUTERUNGEN / BEMERKUNGEN / AUSSCHLÜSSE		
	6.1	FUßBODENDÄMMSTOFFE	13	
	6.2	ASBEST- UND TEERHALTIGER DACHBETON	14	
	6.3 6.4	ÖLKONTAMINIERTER BETON, DK III GEMÄß DEPV	15	
	6.5	BETONESTRICH LIND RETON AND TEERKLEBER-ANHAFTUNGEN	15	
	6.6	BETONESTRICH UND BETON MIT TEERKLEBER-ANHAFTUNGENBETONESTRICH UND BETON MIT BITUMENKLEBER-ANHAFTUNGEN	15	
	6.7	BITUMENPAPPEN	16	
	6.8	SCHORNSTEINMAUERWERK	10	
	6.9	MINERALFASERDÄMMSTOFFE	16	
	6.10	PU-SCHAUM	17	
	6.11	ZIEGELMAUERWERK	17	
	6.12	GIPSKARTONPLATTEN	17	
	6.13	HWL-PLATTEN	18	
	6.14 6.15	GASBETON / PORENBETON	18	
	6.16	QUECKSILBERHALTIGE LEUCHTSTOFFLAMPEN UND HOCHDRUCKLAMPEN	18	
	6.17	STYROPOR MIT HBCDSCHIMMELPILZE	19	
	6.18	Haftungsausschlüsse	19	
7	ШМ	WEISE ZUR GEFAHRSTOFFSANIERUNG		
•				
	7.1	ARBEITEN IN KONTAMINIERTEN BEREICHEN GEMÄß DGUV REGEL 101-004	21	
	7.2 7.3	TEERPAPPE MIT GERINGEN ASBESTGEHALTEN IN FUßBÖDEN	22	
	7.3 7.4	TEERPAPPE MIT GERINGEN ASBESTGEHALTEN AUF ZWISCHENDECKEN	22	
	7.5	TEERPAPPEN MIT GERINGEN ASBESTGEHALTEN, LOSE IM INNENBEREICH LIEGEND	23	
	7.6	ASBESTHALTIGE LEICHTBAUPLATTE "SOKALIT" ALS WANDVERKLEIDUNG	23	
	7.7	ASBESTZEMENT-DECKEN	24	
	7.8	PLAN-ASBESTZEMENTPLATTEN, EIN- UND DOPPELSCHALIG ALS TRENNWÄNDE UND WANDVERI	24 KLEIDUNGEN	
	7.9	ASBESTKONTAMINIERTE FREIFLÄCHEN UND HAUFWERKE	25	
8	EMI	PFEHLUNGEN		
9	LIII	ERATUR	27	



ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1: Lageplan und Grundrisse Anlage 2: Gebäudebeschreibung Anlage 3: Fotodokumentation Anlage 4: Probenentnahmeprotokoll

Anlage 5:

Ergebnisbericht Nr. 10389-23547.01 zur lichtmikroskopischen Asbest-Analytik Anlage 6: Ergebnisbericht Nr. 10389-23547.02 zur Asbest-Analytik gemäß VDI 3866, Blatt 5 Anlage 7: Ergebnisbericht Nr. 10389-23547.03 zur Asbest-Analytik gemäß VDI 3866, Blatt 5,

Anhang B

Anlage 8: Ergebnisbericht Nr. 10389-23547.04 zur PAK-Analytik

Anlage 9: Gefahrstoffkataster

Der Bericht ist nur in der kompletten und ungekürzten Fassung inkl. aller Anlagenteile gültig.



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ASN

- Abfallschlüsselnummer

BGR

- Berufsgenossenschaftliche Regel

CLP

- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, Verordnung (EG)

Nr.1272/2008 (GHS-Verordnung)

DepV

- Deponieverordnung

DIN

- Deutsches Institut für Normung e.V.

EDX

- Energiedispersive Röntgenspektroskopie (englisch: energy dispersive X-ray spectroscopy)

EG

- Erdgeschoss

EOX

- Extrahierbare organische Halogenkohlenwasserstoffe

FCKW

- Fluorkohlenwasserstoffe

GHS

- Global harmonisiertes System (englisch: Globally Harmonized System) der Vereinten Nationen zur

Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien,

andere Bezeichnung der EG-Verordnung Nr. 1272/2008

HBCD HWL - Hexabromcyclododecan

KI

HolzwolleleichtbauplattenKanzerogenitätsindex

KMF

- Künstliche Mineralfaserdämmstoffe

LIMI

- Lichtmikroskop

MGK

- Massengehaltsklasse Asbest gemäß VDI 3866, Blatt 5

Miwo

- Mineralwolle

MKW

- Mineralölkohlenwasserstoffe

PAK PCB - Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB

- Polychlorierte Biphenyle

REM

RasterelektronenmikroskopGesamtgehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff (total organic carbon)

TOC TRGS

- Technische Regeln für Gefahrstoffe

TR LAGA M20

- Technische Regel der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, Mitteilung 20

VDI

- Verein Deutscher Ingenieure

Z2

- Zuordnungsklasse 2



1 Veranlassung / Aufgabenstellung

Die RW Umweltberatung GmbH wurde durch die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH mit der Erstellung eines Gefahrstoffkatasters beauftragt.

Weitere Angaben zum Leistungsumfang und zur Abgrenzung des Untersuchungsumfanges sind in den Vertragsbedingungen gemäß Angebot zum Gefahrstoffkataster enthalten.

2 Untersuchungsobjekt

Gegenstand der Untersuchung waren sämtliche Gebäude und Freiflächen auf dem Gelände für den Bebauungsplan Nr. 50 (siehe Anlage 1, Lagepläne) in der Prohner Straße in 18435 Stralsund.

Es ist geplant, sämtliche Gebäude in dem Gebiet abzubrechen.

Die Lagepläne mit Kennzeichnung und Beschriftung der untersuchten Gebäude liegen in Anlage 1, des Berichtes vor.

Die allgemeine Beschreibung der untersuchten Gebäude ist in Anlage 2 dokumentiert. Die darin enthaltenen Angaben dienen der Identifizierung der Gebäude und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich Bauweise, Bausubstanz und technischer Gebäudeausrüstung.

3 Umfang der Untersuchungen

Die Übersichtsbegehung fand am 03.06.2021 durch den Herrn Borchardt (RWU), gemeinsam mit der Frau Amberger (LGE), statt.

Die Begehungen der Untersuchungsobjekte erfolgten vom 21.06.2021 bis 23.06.2021 durch den Herrn Borchardt, den Herrn Poltz und den Herrn Uecker von RW Umweltberatung GmbH.

Folgende Gebäudeteile wurden nicht begangen, da Sie zum Zeitpunkt der Begehung nicht zugänglich waren:

Garagenkomplex:

Garage G und I

Heizhaus und Betonfläche:

KG

Zudem waren in einigen Lauben die unterkellerten Bereiche mit illegalen Müllablagerungen vollgestopft und konnten nicht begangen werden.

Für die nicht inspizierten Bereiche werden hinsichtlich der Gefahrstoffe Annahmen im Analogieschluss auf Grundlage der untersuchten Bereiche und von Erfahrungswerten mit vergleichbaren Objekten getroffen.



Es wurden folgende Proben entnommen und analysiert:

Tabelle 1: Art, Herkunft und Analyseumfang von Materialproben

Packer No.				
Proben-Nr.	Material, Herkunft	Analyseumfang		
23547-01	Isolierpappe Heizhaus, Dacheindeckung	Rückstellung		
23547-02	Vergussmasse Betonfläche südlich des Heizhauses, Fußboden	lichtmikroskopische Asbest-Analytik		
23547-03	Isolierpappe Garagenkomplex, Südflügel, Mauerwerk, Horizontalsperre	Rückstellung		
23547-04	Faserzement Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, Zwischendecke	lichtmikroskopische Asbest-Analytik		
23547-05	Isolierpappe Lagerhalle I, südliche Außenwand, Horizontalsperre	Rückstellung		
23547-06	Fugenvergussmasse Lagerhalle I, Raum, Fußbodenfuge	lichtmikroskopische Asbest-Analytik		
23547-09	Flachdichtung Heizhaus, EG, südlicher Raum, lose liegend	lichtmikroskopische Asbest-Analytik		
23547-10	Isolierpappe Bürogebäude I, EG, Raum L (Büro), Fußboden	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik		
23547-11	Isolierpappe Bürogebäude I, Dacheindeckung	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik		
23547-12	Isolierpappe Bürogebäude I, Außenwand, Horizontalsperre	Rückstellung		
23547-13	Fugenvergussmasse Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), Fußboden	lichtmikroskopische Asbest-Analytik		
MP 23547-15 und -17	Isolierpappe (Mischprobe) <u>23547-15:</u> Wohnhaus I, EG, Wohnraum 4, Fußboden <u>23547-17:</u> Wohnhaus I, EG, Flur, Fußboden	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik		
23547-18	Isolierpappe Wohnhaus I, Dacheindeckung	Rückstellung		
23547-19	Isolierpappe Lagerhalle II, Außenwand, Horizontalsperre	Rückstellung		
23547-20	Isolierpappen-Reste Laube C, Wohnraum, Decke, Reste an Unterkante der Holz-Dachschalung genagelt	Rückstellung		
MP 23547-21, -24, -26 und -31	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-21: Laube C, Dacheindeckung 23547-24: Laube B, Dacheindeckung 23547-26: Laube D, Dacheindeckung 23547-31: Laube L, Dacheindeckung	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik		
23547-25	Isolierpappe Laube B, Mauerwerk, Horizontalsperre	Rückstellung		
23547-27	Isolierpappe Laube G, Wohnraum, Decke, Dämmauflage	Rückstellung		
23547-28	Leichtbauplatte Laube G, Flurbereich, westliche Wand vom Wohnraum, Wandverkleidung	Asbest-Analytik (NWG 1%)		



Proben-Nr.	Material, Herkunft	Analyseumfang
MP 23547-29- 01/02, -32, -33 und -35	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-29-01/02: Laube F, Bad, Fußboden, oberer und unterer Isolierpappen-Horizont 23547-32: Laube N, Lager, Fußboden 23547-33: Laube O, Wohnraum, Fußboden 23547-35: Laube U, Wohnraum, Fußboden	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
23547-34	Isolierpappe Gewächshaus, nördlich von Laube P, Horizontalsperre	Rückstellung
23547-36	Isolierpappe Schuppen zwischen Laube U und V, Nordseite, Außenwandverkleidung	Rückstellung
23547-37	Isolierpappen-Bruchstücke Bürogebäude II, EG; WC 2, lose liegend	Rückstellung
23547-38	Fugenvergussmasse Lagerhalle II, Raum, Fußbodenfuge	lichtmikroskopische Asbest-Analytik
MP 23547-39, -40 und -41	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-39: Bürogebäude II, EG, WC 1, Fußboden 23547-40: Bürogebäude II, EG, Büro C, Fußboden 23547-41: Bürogebäude II, EG, Werkstatt 1, Fußboden	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
23547-42	Isolierpappe Bürogebäude II, Dacheindeckung	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
23547-43-01	Piatherm Wohnhaus II, Dachboden, Dämmauflage	Rückstellung
23547-43-02	Isolierpappe Wohnhaus II, Dachboden, Dämmauflage	Asbest-Analytik (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
23547-45	Isolierpappe Wohnhaus II, EG, Wohnraum 1, Fußboden	Rückstellung
23547-46	Isolierpappe Überdachung ehem. Kellereingang südlich Heizhaus, Dacheindeckung	Asbest-Analytik (NWG 1%)

Die Rückstellproben und nicht untersuchtes Probenmaterial werden über einen Zeitraum von 3 Monaten nach Berichtsdatum aufbewahrt und anschließend entsorgt.

Die Probenentnahmepunkte sind im Lageplan und in den Grundrissen der Anlage 1 eingetragen. Eine Fotodokumentation zu Probenentnahmen und Gefahrstoffen ist in Anlage 3 zusammengestellt. Ein detailliertes Probenentnahmeprotokoll liegt in Anlage 4 vor.

4 Analyseergebnisse

Die Prüfberichte zu den durchgeführten Analysen sind im Anlagenteil wie folgt zusammengestellt:

Anlage 5: Prüfbericht Nr. 10389-23547.01 zur lichtmikroskopischen Asbest-Analytik
Anlage 6: Prüfbericht Nr. 10389-23547.02 zur Asbest-Analytik gemäß VDI 3866, Blatt 5

Anlage 7: Prüfbericht Nr. 10389-23547.03 zur Asbest-Analytik gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B

Anlage 8: Prüfbericht Nr. 10389-23547.04 zur PAK-Analytik

Gefahrstoffkataster



In nachfolgender Tabelle werden alle Analyseergebnisse und deren Bewertung hinsichtlich Karzinogenität zusammengefasst.

Tabelle 2: Analyseergebnisse und deren gefahrstoffrelevante Bewertung

Proben-Nr.	Material, Herkunft	Ergebnis	Karzinogenitäts-Bewertung
23547-02	Vergussmasse Betonfläche südlich des Heizhauses, Fußboden	lichtmikroskopisch kein Asbest nachgewiesen	kein Gefahrstoff bezüglich Asbest
23547-04	Faserzement Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, Zwischendecke	Asbest lichtmikroskopisch nachgewiesen	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1A
23547-06	Fugenvergussmasse Lagerhalle I, Raum, Fußbodenfuge	lichtmikroskopisch kein Asbest nachgewiesen	kein Gefahrstoff bezüglich Asbest
23547-09	Flachdichtung Heizhaus, EG, südlicher Raum, lose liegend	lichtmikroskopisch kein Asbest nachgewiesen	kein Gefahrstoff bezüglich Asbest
23547-10	Isolierpappe Bürogebäude I, EG, Raum L (Büro), Fußboden	kein Asbest nachgewiesen 7.700,76 mg/kg PAK 500 mg/kg Benzo(a)pyren 0,76 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1B
23547-11	Isolierpappe Bürogebäude I, Dacheindeckung	kein Asbest nachgewiesen 3.777,93 mg/kg PAK 460 mg/kg Benzo(a)pyren 0,73 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1B
23547-13	Fugenvergussmasse Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), Fußbodenfuge	lichtmikroskopisch kein Asbest nachgewiesen	kein Gefahrstoff bezüglich Asbest
MP 23547-15 und -17	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-15: Wohnhaus I, EG, Wohnraum 4, Fußboden 23547-17: Wohnhaus I, EG, Flur, Fußboden	kein Asbest nachgewiesen 5.544,9 mg/kg PAK 370 mg/kg Benzo(a)pyren 3,7 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1B
MP 23547-21, -24, -26 und -31	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-21: Laube C, Dacheindeckung 23547-24: Laube B, Dacheindeckung 23547-26: Laube D, Dacheindeckung 23547-31: Laube L, Dacheindeckung	MGK: Asbest in Spuren nachgewiesen 460,6 mg/kg PAK 26 mg/kg Benzo(a)pyren 5,3 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1A
23547-28	Leichtbauplatte Laube G, Flurbereich, westliche Wand vom Wohnraum, Wandverkleidung	MGK: 5 – 20 % Chrysotil	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1A
MP 23547-29- 01/02, -32, -33 und -35	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-29-01/02: Laube F, Bad, Fußboden, oberer und unterer Isolierpappen-Horizont 23547-32: Laube N, Lager, Fußboden 23547-33: Laube O, Wohnraum, Fußboden 23547-35: Laube U, Wohnraum, Fußboden	kein Asbest nachgewiesen 7.285,1 mg/kg PAK 360 mg/kg Benzo(a)pyren 7,1 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1B



Proben-Nr.	Material, Herkunft	Ergebnis	Karzinogenitäts-Bewertung
23547-38	Fugenvergussmasse Lagerhalle II, Raum, Fußbodenfuge	lichtmikroskopisch kein Asbest nachgewiesen	kein Gefahrstoff bezüglich Asbest
MP 23547-39, -40 und -41	Isolierpappe (Mischprobe) 23547-39: Bürogebäude II, EG, WC 1, Fußboden 23547-40: Bürogebäude II, EG, Büro C, Fußboden 23547-41: Bürogebäude II, EG, Werkstatt 1, Fußboden	kein Asbest nachgewiesen 36,13 mg/kg PAK 4,0 mg/kg Benzo(a)pyren 2,9 mg/kg Naphthalin	kein krebserzeugender Gefahrstoff
23547-42	Isolierpappe Bürogebäude II, Dacheindeckung	kein Asbest nachgewiesen 2.505,2 mg/kg PAK 160 mg/kg Benzo(a)pyren 1,2 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1B
23547-43-02	Isolierpappe Wohnhaus II, Dachboden, Dämmauflage	kein Asbest nachgewiesen 11.808,2 mg/kg PAK 1.000 mg/kg Benzo(a)pyren 8,2 mg/kg Naphthalin	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1B
23547-46	Isolierpappe Überdachung ehem. Kellereingang südliche Heizhaus, Dacheindeckung	MGK: 1 – 5 % Chrysotil	krebserzeugender Gefahrstoff Karz. 1A

5 Gefahrstoffe

Das detaillierte Gefahrstoffkataster mit Mengenangaben sowie den Mindestanforderungen an die Schutzmaßnahmen bei der Demontage der gefahrstoffbelasteten Bausubstanz und der Entsorgung der Abfälle ist in Anlage 9 enthalten.

Die nachfolgend aufgeführten Mengen sind grundsätzlich als Schätzmengen zu bewerten.

5.1 Asbest

Asbest (GHS-Index-Nr. 650-013-00-6) wird gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (1) wie folgt eingestuft: krebserzeugend Kategorie 1A, spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Kategorie 1.

Es wurden folgende Asbestprodukte ermittelt:

Schwach gebundene Asbestprodukte gemäß TRGS 519 Nr. 2.11 (2)

Fundpunkt	Menge
NH-Sicherungen	3 Stück
Asbesthaltige Isolierpappe "Ruberoid" als Dacheindeckung	10 m²
Armaturen an Rohrleitungen	10 Stück
Flansche an Rohrleitungen	10 Stück
Leichtbauplatte "Sokalit" als Wandverkleidung	0,2 m ²



Asbestzementprodukte gemäß TRGS 519 Nr. 2.12

Fundpunkt	Menge
Well-Asbestzementplatten als Dacheindeckung	2.531 m ²
Plan-Asbestzement-Decken	850 m²
Plan-Asbestzementplatten als Firstverkleidung	80 m²
Plan-Asbestzementplatten als Traufkasten	65 m²
Asbestzement-Rohr, lose liegend	2 m
Plan-Asbestzementplatten, einschalig als Innenwand	46 m²
Well-Asbestzementplatten, einschalig als Außen- und Innenwände	104 m²
Plan-Asbestzementplatten als Wandverkleidung	8 m²
Plan-Asbestzementplatten, doppelschalig als Trennwand ohne Dämmung	96 m²
Plan-Asbestzementplatten, doppelschalig als Außenwände ohne Dämmung	465 m²
Well-Asbestzementplatten als Dacheindeckung eines abgetrennten Bereiches im Innenraun	n 10 m²
Zäune aus Asbestzementplatten	150 m²
Plan-Asbestzementplatten als Deckenverkleidung	2 m²
Zuwegungsbegrenzungen aus Well-Asbestzementplatten	200 m
Asbestkontaminierte Haufwerke	38,5 m³
Asbestkontaminierte Freiflächen	1.464 m²

Asbesthaltige Isolierpappen gemäß TRGS 519 Nr. 2.13

Fundpunkt	Menge
Teerpappe mit geringen Asbestgehalten in Fußböden	55 m²
Teerpappe mit geringen Asbestgehalten, lose im Innenbereich von Gebäuden liegend	7 m²
Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Horizontalsperre	540 m²
Teerpappe mit geringen Asbestgehalten auf Dächern	678 m²
Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Außenwandverkleidung	16 m²
Teerpappe mit geringen Asbestgehalten auf Zwischendecken	20 m ²

Sonstige Asbestprodukte gemäß TRGS 519 Nr. 2.13

Fundpunkt	Menge
Elektrokitte	80 Stück



5.2 Mineralwollen, krebserzeugend

Mineralwolle (GHS-Index-Nr. 650-016-00-2) mit einem Anteil > 18 % der Alkali- und Erdalkalioxide (Na $_2$ O+K $_2$ O+CaO+MgO+BaO) wird gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (1) wie folgt eingestuft: krebserzeugend Kategorie 2, hautreizend Kategorie 2.

Im Sinne der TRGS 521 (3) bezeichnete alte Mineralwolle mit einem Kanzerogenitätsindex (KI) von ≤ 30 wird in Deutschland als krebserzeugend der Kategorie 1B eingestuft. Bei einem KI > 30 und < 40 werden alte Mineralwollen in Deutschland, wie in der EG, als krebserzeugend Kategorie 2 eingestuft.

Es wurden folgende Mineralwolleprodukte ermittelt:

Fundpunkt	Menge
Mineralwolle in Zwischenwänden	23 m²
Dämmauflage im Dachboden	560 m²
Mineralwolle, lose liegend	6 m³
Mineralwolle an Rohrleitungen	62 m
Mineralwolle auf Zwischendecken	75 m²

5.3 Teerprodukte

Gemäß TRGS 905, Nr. 4 (4) sind Stoffe mit Benzo(a)pyrengehalten > 0,005 % (> 50 mg/(kg) als krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 2 gemäß Richtlinie 67/548EWG, Anhang VI, Nr. 4.2.1 (5) einzustufen. Dies entspricht der aktuellen Kategorie 1B der EG-Verordnung 1272/2008.

Benzo(a)pyren (GHS-Index-Nr. 601-032-00-3) wird gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung) wie folgt eingestuft: krebserzeugend Kategorie 1B, mutagen Kategorie 1B, reproduktionstoxisch Kategorie 1B, hautreizend Kategorie 1, akut wassergefährdend Kategorie 1 und chronisch wassergefährdend Kategorie 1. Für Benzo(a)pyren gelten Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen von 70 ng/m³ bzw. 700 ng/m³ gemäß TRGS 910.

Naphthalin (GHS-Index-Nr. 601-052-00-2) wird gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung) wie folgt eingestuft: krebserzeugend Kategorie 2, akute Toxizität Kategorie 4, akut wassergefährdend Kategorie 1 und chronisch wassergefährdend Kategorie 1.

Es wurden folgende Teerprodukte ermittelt:

Fundpunkt	Menge
Teerpappe als Dacheindeckung	1.370 m ²
Teerpappe in Fußböden	770 m²
Teer-haltige Vergussmasse in Fußböden	152 m²
Teerpappe als Dämmauflage im Dachboden	60 m²



5.4 Sonstige gefährliche Abfälle

Es wurden folgende sonstige Gefahrstoffe bzw. gefährliche Abfälle ermittelt:

Fundpunkt	Menge
Leuchtstofflampen, Energiesparlampen	51 Stück
Quecksilber-Hochdrucklampen	6 Stück
Kleinkondensatoren	56 Stück
Schaumdämmung "Piatherm" als Dämmauflage	60 m²
Gebrauchte Geräte, gefährliche Bestandteile enthaltend	2 Stück
Gemischte Abfälle, die gefährliche Bestandsteile enthalten	17,5 m³
Altfahrzeuge	1 Stück
Kühlgeräte, FCKW-enthaltendes Kältemittel	1 Stück
Altholz AIV	keine Angabe

5.5 Mineralische Abfälle, nicht oder nur eingeschränkt verwertbar

Schadstoffbelastete mineralische Baustoffe, die nicht oder nur eingeschränkt verwertbar sind, wurden wie folgt ermittelt:

Fundpunkt	Menge
Kontaminierter Betonestrich und Beton > Z2	770 m²
Ölkontaminierter Beton > Z2	500 m ³
Schornsteinmauerwerk > Z2 gemäß TR LAGA M20	50 t
Kontaminierter Betonestrich und Beton > Z2, DK I	560 m ²
Ziegelmauerwerk Z1.1 bis Z2	keine Angabe
Gasbeton / Porenbeton	keine Angabe

Die aufgeführten Baustoffe können erfahrungsgemäß erhöhte Werte an Blei, Zink, Cadmium, Chrom, PAK, EOX, MKW, Phenol sowie Chlorid und Sulfat aufweisen, was ein Recycling erschwert oder verhindert.

Zur Abfalldeklaration werden komplette Analysen des Abbruchmaterials nach TR LAGA (6) bzw. DepV (7) notwendig.



5.6 Abfälle mit erhöhtem Entsorgungsaufwand

Abfälle mit erhöhtem Entsorgungsaufwand, wurden wie folgt ermittelt:

Fundpunkt	Menge
Styropor, lose liegend	3 m ³
Styropor als Wandverkleidung	72,2 m ²
Styropor als Deckenverkleidung	143 m²
Styropor als Fassadendämmung	50 m²
Bitumenpappen in Fußböden	560 m ²
Asbestfreie Flachdichtrungen, lose liegend	9 Stück
Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL)	keine Angabe
Gipskarton	keine Angabe
Sperrmüll und gemischte Siedlungsabfälle	keine Angabe
Altreifen	keine Angabe
Elektroinstallationen, Kabel, Verteiler- und Schaltschränke	keine Angabe
PU-Schäume	keine Angabe

Die Aufführung ist nicht abschließend.

6 Erläuterungen / Bemerkungen / Ausschlüsse

6.1 Fußbodendämmstoffe

<u>Garagenkomplex:</u> In den beiden stichpunktartig durchgeführten Fußbodenprobeöffnungen wurden keine Fußbodendämmstoffe und Isolierpappen ermittelt (Probeöffnung 23547-07 und -08).

<u>Heizhaus:</u> Der Fußboden im EG besteht lediglich aus Betonplatten. Der Fußbodenaufbau des KG konnte nicht untersucht werden, da dieser zum Zeitpunkt der Untersuchungen unter Wasser stand.

Wohnhaus I: Im Wohnraum 4 und im Flur wurden asbestfreie Teerpappen im Fußbodenaufbau nachgewiesen (Probeöffnung 23548-15 und -17). Im Analogieschluss wurden für die Räume Vorraum, WC, und Wohnraum 3 der gleiche Fußbodenaufbau wie in den Probeöffnungen 23547-15 und -17 angenommen (siehe Anlage 9, Nr. 6.2).

Bei den Fußböden im Wohnraum I und II handelt es sich um Holzfußböden, die auf Ziegelstützen stehen und stellenweise eingestürzt sind bzw. stark einsturzgefährdet sind. Dämmstoffe und Isolierpappen wurden hier nicht angetroffen (Probeöffnung 23547-18).

Wohnhaus II: Im Wohnraum 1 wurde Isolierpappe und HWL im Fußbodenaufbau festgestellt (Probeöffnung 23547-45). Auf Grund beschränkter Analysemöglichkeiten wurde auf eine Untersuchung der Fußbodenpappe auf die Parameter PAK und Asbest verzichtet. Die Fußbodenpappen wurden vorsorglich als Teerpappen mit geringen Asbestgehalten eingestuft (siehe Anlage 9, Nr. 3.2). Im Analogieschluss wurden für die Räume Flur, Wohnraum 2 und Wohnraum 3 ebenfalls Teerpappen mit geringen Asbestgehalten und HWL im Fußbodenaufbau angenommen. Für eine konkrete Einstufung der Fußbodenpappe, wird eine Analytik der Isolierpappe auf die Parameter PAK und Asbest empfohlen.



Im WC des Gebäudes wurden keine Fußbodendämmstoffe und Isolierpappen nachgewiesen (Probeöffnung 23547-44).

<u>Bürogebäude I:</u> Im Büro C wurde asbestfreie Teerpappen im Fußbodenaufbau ermittelt (Probeöffnung 23547-10). Im Analogieschluss wurden für die Räume A, B, Flur und E bis H der gleiche Fußbodenaufbau wie in der Probeöffnungen 23547-10 angenommen (siehe Anlage 9, Nr. 9.4). Im Raum K (Werkstatt) wurden asbestfreie Fugenvergussmassen in den Fußbodenfugen, sonst jedoch keine Dämmstoffe und Isolierpappen im Fußbodenaufbau nachgewiesen (Probeöffnung 23547-13). Im Raum D (Bad) wurden ebenfalls keine Fußbodendämmstoffe und Isolierpappen festgestellt (Probeöffnung 23547-14).

<u>Bürogebäude II:</u> in den stichpunktartig durchgeführten Fußbodenöffnungen im Bürogebäude II wurden in allen Öffnungen Isolierpappen im Fußboden ermittelt (Probeöffnung 23547-39, -40 und -41). Die Isolier-pappen wurden als Mischprobe zusammengefasst und hinsichtlich der Parameter PAK und Asbest analysiert. Die Analytik ergab, dass es sich bei den Fußbodenpappen um asbestfreie Bitumenpappen (PAK-Gehalt < 100 mg/kg) handelt (siehe Anlage 7 und 8). Im Analogieschluss wurden für alle Räume im Gebäude ebenfalls asbestfreie Bitumenpappen im Fußboden angenommen.

<u>Lagerhalle I und II:</u> In den Fußbodenöffnungen der beiden Lagerhallen wurden asbestfreie Fugenvergussmassen in den Fußbodenfugen ermittelt. Dämmstoffe und Isolierpappen sind in den beiden Fußbodenöffnungen nicht nachgewiesen worden (Probeöffnung 23547-06 und -38).

<u>Lauben:</u> In den Lauben wurden stichpunktartig Fußbodenöffnungen durchgeführt. In einigen Lauben wurden in den Räumen asbestfrei Teerpappen im Fußbodenaufbau (Probeöffnung 23547-29, -32, -33 und -35) und in anderen Fußbodenöffnungen wurden keine Dämmstoffe und Isolierpappen ermittelt (Probeöffnung 23547-22, -23 und -30). Ein System für den Fußbodenaufbau der Lauben war nicht zu erkennen. Im Analogieschluss wurden deshalb vorsorglich für alle nicht untersuchten Räume alle Lauben 1-2 Horizonte asbestfreier Teerpappe im Fußbodenaufbau angenommen (siehe Anlage 9, Nr. 6.2).

6.2 Asbest- und Teerhaltiger Dachbeton

Die Dachpappe des Heizhauses wurde vorsorglich als Teerpappe mit geringen Asbestgehalten eingestuft, da die Dachpappe auf Grund beschränkter Analysemöglichkeiten nicht untersucht werden konnte (Probe 23547-01). Die Teerpappen mit geringen Asbestgehalten auf dem Dachbeton des Heizhauses sind intensiv mit diesem verklebt. Erfahrungsgemäß lassen sich die Asbest- und Teerhaltigen Kleber nicht ohne wirtschaftlich unangemessen hohen Aufwand vollständig beseitigen. Die Anhaftungen führen erfahrungsgemäß zur Einstufung des Dachbetons als asbesthaltiges Material, welches unter der Abfallschlüsselnummer 170605* auf einer Deponie der Klasse III (DK III, PAK > 1.000 mg/kg) zu entsorgen ist.

Sollte eine Wiederverwertung des Materials in Erwägung gezogen werden, so ist nach dem getrennten Ausbau eine repräsentative Beprobung des Materials aus dem separaten Haufwerk gemäß LAGA PN 98 vorzunehmen und eine analytische Untersuchung gemäß TR LAGA 20 und ggf. DepV zuzüglich einer Asbest-Analytik gemäß VDI 3866 Blatt 5 durchzuführen.



Um die Dachpappe hinsichtlich der Parameter Asbest und PAK einzustufen zu können, wird eine Analytik der Dachpappe auf die besagten Parameter empfohlen.

6.3 Ölkontaminierter Beton, DK III gemäß DepV

Es ist davon auszugehen, dass der Fußbodenbeton in allen Garagen und Unterständen des Garagen-komplexes, in allen Räumen im EG und KG des Heizhauses, im Raum I, J und K im Bürogebäude I und in den beiden Lagerhallen durch langjährige Öl-Handhabung großflächig und intensiv ölkontaminiert ist und dementsprechend MKW-Gehalte > 1.000 mg/kg aufweist.

Die hohen MKW bedingen eine Einstufung des Betons als Material > Z2 gemäß TR LAGA M 20 und gefährlichen Abfall, der unter der Abfallschlüsselnummer 170106* auf einer Deponie der Klasse III (DK III) zu entsorgen ist.

Vor der Entsorgung des ölkontaminierten Betons ist eine repräsentative Beprobung des Materials aus dem Haufwerk gemäß LAGA PN 98 vorzunehmen und eine vollständige analytische Untersuchung gemäß DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5 durchzuführen.

6.4 Betonestrich, Beton und HWL mit asbesthaltigen Teerkleber-Anhaftungen

Es ist davon auszugehen, dass bei der Demontage der Teerpappen mit geringen Asbestgehalten (siehe Nr. 6.1) aus den Fußböden, sowohl die darüber liegende HWL-Dämmung als auch der Betonestrich asbestkontaminiert werden und eine Reinigung dieser Abfälle mit einem angemessenen und wirtschaftlichen Aufwand nicht möglich ist. Zudem sind die asbesthaltigen Isolierpappen intensiv mit dem Unterbeton verklebt.

Aus diesem Grund sind diese Abfälle gemeinsam mit den Isolierpappen in den Sanierungsbereichen staubdicht zu verpacken und als asbesthaltiger Abfall zu entsorgen, AVV 170605*.

6.5 Betonestrich und Beton mit Teerkleber-Anhaftungen

Die asbestfreien Teerpappen unterhalb des Betonestrichs sind intensiv mit diesem und dem Unterbeton verklebt. Erfahrungsgemäß lassen sich die Isolierpappen nicht ohne wirtschaftlich unangemessen hohen Aufwand vollständig vom aufliegenden Estrich trennen. Die Anhaftungen führen erfahrungsgemäß zur Einstufung des Estrichs und Betons als schadstoffbelastetes Material > Z2 gemäß TR LAGA Bauschutt, welches unter der Abfallschlüsselnummer 170106* auf einer Deponie der Klasse III (DK III) zu entsorgen ist (siehe Anlage 9, Nr. 8.1).

Sollte eine Wiederverwertung des Materials in Erwägung gezogen werden, so ist nach dem getrennten Ausbau eine repräsentative Beprobung des Materials aus dem separaten Haufwerk gemäß LAGA PN 98 vorzunehmen und eine analytische Untersuchung gemäß TR LAGA 20 und ggf. DepV durchzuführen.



6.6 Betonestrich und Beton mit Bitumenkleber-Anhaftungen

Die asbestfreien Bitumenpappen (siehe Nr. 6.1) unterhalb des Betonestrichs sind intensiv mit diesem und den Unterbeton verklebt. Erfahrungsgemäß lassen sich die Isolierpappen nicht ohne wirtschaftlich unangemessen hohen Aufwand vollständig vom Estrich und Beton trennen. Die Anhaftungen führen erfahrungsgemäß zur Einstufung des Estrichs und Betons als schadstoffbelastetes Material > Z2 gemäß TR LAGA Bauschutt, welches unter der Abfallschlüsselnummer 170101 auf einer Deponie der Klasse I (DK I) zu entsorgen ist (siehe Anlage 9, Nr. 8.4).

Sollte eine Wiederverwertung des Materials in Erwägung gezogen werden, so ist nach dem getrennten Ausbau eine repräsentative Beprobung des Materials aus dem separaten Haufwerk gemäß LAGA PN 98 vorzunehmen und eine analytische Untersuchung gemäß TR LAGA 20 und ggf. DepV durchzuführen.

6.7 Bitumenpappen

Die asbestfreien Bitumenpappen (siehe Nr. 6.1) sind nicht als Gefahrstoffe oder gefährliche Abfälle im Sinne der Gefahrstoffverordnung bzw. der Abfallablagerungsverordnung einzustufen (siehe Anlage 9, Nr. 9.4). Auf Grund des sehr hohen Anteils an organischen Bestandteilen sind Bitumenpappen in einer Verbrennungs-anlage zu entsorgen bzw. einer energetischen Verwertung zuzuführen.

Bitumenpappen sind als nicht gefährliche Abfälle unter den Abfallschlüsselnummern 170302 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen) zu entsorgen.

6.8 Schornsteinmauerwerk

Schornsteine wurden im Bürogebäude II (2 Stück), Heizhaus (1 Stück) und in Laube H (1 Stück) festgestellt. Schornsteinmauerwerke sind erfahrungsgemäß so stark kontaminiert, dass dieses Material keiner Widerverwertung zugeführt werden kann und als kontaminierter Bauschutt unter der Abfallschlüsselnummer 170106* auf einer Deponie der Klasse III (DK III) zu entsorgen ist.

Sollte eine Verwertung des Materials in Erwägung gezogen werden, so ist nach dem getrennten Ausbau eine repräsentative Beprobung des Materials aus dem separaten Haufwerk gemäß LAGA PN 98 vorzunehmen und eine analytische Untersuchung gemäß TR LAGA 20 auf die Parameter PAK, EOX, MKW, Phenol, Chlorid und Sulfat durchzuführen.

6.9 Mineralfaserdämmstoffe

Im Sinne der TRGS 521 sind alte Mineralwollen biopersistente künstliche Mineralfasern nach Anhang 2 Nr. 5 der Gefahrstoffverordnung. Nach der TRGS 905 "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdendere Stoffe" sind die aus alten Mineralwollen freigesetzten Faserstäube als krebserzeugend zu bewerten. Für alte Mineralwollen gilt seit Juni 2000 das Herstellungs- und Verwendungsverbot nach Anhang 2 Nr. 5 Gefahrstoffverordnung. Bei Mineralwolle die vor 1996 eingebaute wurden, ist davon auszugehen, dass es sich um alte Mineralwolle im Sinne der TRGS 521 handelt.



Bei allen im Objekt angetroffenen Mineralfaserdämmstoffen handelt es sich um alte Mineralwollen im Sinne der TRGS 521. Ohne weiterführende kostenintensive Analysen wurden alle Mineralfaserdämmstoffe im Objekt als krebserzeugend, Kategorie 1b, eingestuft (Zwischenwände, Dachboden, lose liegend, Rohrleitungen und Zwischendecken). Auf die Bestimmung des Kanzerogenitätsindexes wurde im Interesse des AG bewusst verzichtet, da mit dem Ergebnis erfahrungsgemäß keine Änderung der Einstufung verbunden sein würde.

6.10 PU-Schaum

PU-Schäume sind in den Objekten teilweise als Rohrleitungsisolierung eingesetzt worden. Darüber hinaus wurden PU-Schäume erfahrungsgemäß in Tür- und Fensterlaibungen verbaut.

Nach dem Aushärten stellen PU-Schäume keine Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffe mehr dar. Auf Grund des sehr hohen Anteils an organischen Bestandteilen besteht grundsätzlich ein erhöhter Entsorgungsaufwand für PU-Schäume.

Die PU-Schäume in den Tür- und Fensterlaibungen sind als nicht gefährliche Abfälle unter den Abfallschlüsselnummern 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen) oder 170604 (Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* fällt) zu entsorgen.

6.11 Ziegelmauerwerk

Die massive Außen- und Innenwände einiger Gebäude bestehen aus teilweise verputztem Ziegelmauerwerk. Erfahrungsgemäß weist Ziegelmauerwerk erhöhte Gehalte an Sulfat, Chlorid, aber auch an Chrom oder anderen Schwermetallen auf, so dass eine Zuordnung als Z0-Material bei Ziegelbauschutt meistens nicht möglich ist. Aus diesem Grund ist bei der Entsorgung immer mit Zuschlägen für die Verwertung / Entsorgung als Z1.1-, Z1.2- oder Z2-Ziegelmaterial gemäß TR LAGA 20 zu rechnen.

Vor der Wiederverwertung des Materials ist eine repräsentative Beprobung des Materials aus dem separaten Haufwerk gemäß LAGA PN 98 vorzunehmen und eine analytische Untersuchung gemäß TR LAGA 20, Mindestuntersuchungsumfang, durchzuführen.

6.12 Gipskartonplatten

Gipskartonplatten sind in den Gebäuden teilweise als Leichtbauwände und im Deckenaufbau eingesetzt worden. Zudem wurden Gipskartonplatten teilweise lose in den Gebäuden liegend vorgefunden. Das Material ist nicht als Gefahrstoff einzustufen. Nach getrenntem, fachgerechtem Ausbau der Gipskartonplatten sind diese als gipshaltiger Abfall auf einer Deponie (DKI I) unter der Abfallschlüsselnummer 170802 (Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen) zu entsorgen.



6.13 HWL-Platten

Holzwolleleichtbauplatten (HWL-Platten oder Heraklithplatten) sind in den Gebäuden teilweise in Decken, im Dachaufbau, Außen- und Innenwänden, im Fußboden oder anderweitig verbaut worden. Auf Grund des sehr hohen Anteils an organischen Bestandteilen besteht ein erhöhter Entsorgungsaufwand. Im Mittel ist der Glühverlust > 40,0 Masse-% TM und der TOC-Gehalt ca. 24,0 Masse-% TM (Angaben vom LUBW, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Referat 35 Abfallwirtschaft, Steckbrief 12, "Holzwolle – Leichtbauplatten ("Heraklithplatten")"Stand 28.09.2007).

HWL-Platten sind als nicht gefährliche Abfälle unter den Abfallschlüsselnummern 170904 (gemischte Bauund Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen) oder 170604 (Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* fällt) zu entsorgen.

HWL-Platten sind teilweise asbest-, KMF- oder PAK-kontaminiert (siehe Anlage 9, Nr. 3.2, 5.2 und 6.1).

6.14 Gasbeton / Porenbeton

Außen- und Innenwände bestehen in den Gebäuden teilweise aus Gasbetonsteinen. Zudem wurde Gasbeton stellenweise als Ausmauerungen verwendet. Abbruchmaterialien aus Gasbetonsteinen sind für eine Wiederverwertung als RC-Baustoff auf Grund seiner physikochemischen Eigenschaften nicht geeignet.

Die Gasbetonsteine sind getrennt vom übrigen Material auszubauen und auf einer Deponie der Deponieklasse 2 (DK II) unter der Abfallschlüsselnummer 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen) zu entsorgen.

6.15 Quecksilberhaltige Leuchtstofflampen und Hochdrucklampen

Im Objekt wurden teilweise Leuchtstofflampen und Energiesparlampen als Innenraumbeleuchtung eingesetzt. Leuchtstoffröhren enthalten Quecksilberhaltige Gase, die beim Zerbrechen der Röhren in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Ein Sanierungsgebot für diese Leuchtmittel besteht jedoch nicht.

Defekte Leuchtstoffröhren oder nicht wieder zum weiteren Gebrauch vorgesehene Leuchtstoffröhren sind getrennt zu sammeln, in bruchsicheren Behältern aufzubewahren und fachgerecht unter den Abfallschlüsselnummern 170901* oder 200121* zu entsorgen.

Im Außenbereich des Heizhauses wurde eine quecksilberhaltige Hochdrucklampe als Straßen- und Industriebeleuchtung eingesetzt. Die Hochdrucklampe ist bei einer nicht vorgesehenen Wiederverwendung in bruchsicheren Behältern aufzubewahren und fachgerecht unter der Abfallschlüsselnummer 170901* zu entsorgen.



6.16 Styropor mit HBCD

Styropor wurde im Untersuchungsgebiet teilweise als Fassadendämmung, als Wand- und Deckenverkleidung eingesetzt und stellenweise lose liegend festgestellt. Die in den Objekten ermittelten Dämmstoffe aus Polystyrol (Styropor) wurden vorsorglich als HBCD-haltig eingestuft. Unter der Bezeichnung Hexabromcyclododecan (HBCD) sind bromierte Kohlenwasserstoffverbindungen zusammengefasst, die sich als persistente organische Schadstoffe in der Umwelt anreichern.

Gesundheitsschädliche Wirkungen für den Menschen werden gemäß CLP-Verordnung¹ wie folgt eingestuft:

- H 361 "Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen"
- H 362 "Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen"

In der Umwelt wirkt HBCD giftig und schädigt vor allem Gewässerorganismen wie Krebstiere und Algen.

Für die Abfalleinstufung gilt seit 30.09.2016 der in Anhang IV der POP-Verordnung² festgelegte Grenzwert von ≥ 1.000 mg/kg.

Abfälle mit HBCD-Gehalten > 1.000 mg/kg unterliegen seit 01.08.2017 der POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (11). Das heißt, Styropor-Abfälle mit HBCD-Gehalten > 1.000 mg/kg werden nicht als gefährliche Abfälle eingestuft, sind jedoch getrennt zu sammeln, dürfen nicht vermischt werden und unterliegen der abfallrechtlichen Nachweis- und Registerpflicht.

6.17 Schimmelpilze

In den Gebäudeinnenflächen (Wände, Decken) von einigen untersuchten Gebäuden wurden stichpunktartig visuell potentielle Schimmelpilzbelastungen ermittelt.

Schimmelpilze sind sensibilisierend, können allergische Reaktionen auslösen, können zu schweren Lungenerkrankungen führen (Farmer-, Malzarbeiter-, Kompostarbeiter-und Vogelzüchterlunge oder Reetdach-Krankheit) und enthalten meist mehrere verschiedene Toxine. Derzeit sind keine standardisierten Testmethoden für Schimmelpilztoxine in Baumaterialien verfügbar, so dass Routinemessungen nicht durchgeführt werden.

Für diesen Fundpunkt werden keine Mengen angegeben, da hierfür weiterführende Untersuchungen erforderlich wären und auf diese bei einem Abbruchobjekt verzichtet werden kann.



6.18 Haftungsausschlüsse

Die Untersuchungen zur Erfassung von Gefahrstoffen wurden gemäß dem aktuellen publizierten Erkenntnisstand stichpunktartig repräsentativ für alle Gebäudeteile nach bestem Wissen und Gewissen der Unterzeichner durchgeführt und dokumentiert.

Auf Grund des beauftragten stichpunktartigen Charakters der durchgeführten Untersuchungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Gefahrstoffe in verdeckter und / oder unregelmäßiger Bauweise in der Gebäudesubstanz vorhanden sind. Für diese übernimmt die RW Umweltberatung GmbH keine Haftung.

Neusten, noch nicht gesicherten und publizierten Erkenntnissen zufolge, können theoretisch Farben, Kleber, Lacke, Putze und Spachtelmassen auch in Gebäuden der neuen Bundesländer geringe Asbestgehalte enthalten. Zur Erfassung oder zum Ausschluss derartiger Asbestfundpunkte sind sehr umfangreiche und damit kostenintensive Probenentnahmen und Analysen erforderlich, die nicht Auftragsgegenstand waren. Deshalb wird für das Nichtvorhandensein derartiger Asbestvorkommen durch die RW Umweltberatung GmbH haftungsrechtlich keine Gewähr gegeben.

7 Hinweise zur Gefahrstoffsanierung

Es sind grundsätzlich alle für die Gefahrstoffsanierung relevanten staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Schutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen und technische Regeln des Bau-, Arbeitsschutz-, Abfall-, Immissionsschutz- und Gefahrstoffrechts) einzuhalten.

Vor Beginn konventioneller Entkernungs- und Sanierungsarbeiten sind alle von den Abbrucharbeiten betroffenen Gefahrstoffe und schadstoffbelasteten Bauteile unter Einhaltung der in Anlage 9 des Berichtes festgelegten Schutzmaßnahmen aus der Bausubstanz herauszutrennen, zu separieren, aus dem Gebäude zu verbringen und unter den in Anlage 9 aufgeführten Abfallschlüsselnummern fachgerecht zu entsorgen.

Generell sollten zur Gefahrstoffsanierung nur solche Firmen herangezogen werden, die über die gefahrstoffbezogen erforderliche besondere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweislich verfügen.

Eine schriftliche Anzeige über den beabsichtigten Umgang mit Gefahrstoffen ist vom Auftragnehmer an seine Berufsgenossenschaft obligatorisch durchzuführen.

Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen sind der Überwachungsbehörde, hier Landesamt für Gesundheit und Soziales Stralsund, gemäß TRGS 519 Nr. 3.2 mindestens 7 Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.

Die Baustelle zur Schadstoffsanierung ist generell so einzurichten und zu betreiben, dass eine Beeinträchtigung der Umwelt durch den Umgang mit den ermittelten Gefahrstoffen wirksam vermieden wird.

Die Arbeiten während der Gefahrstoffsanierung sind generell so zu gestalten, dass alle Beschäftigten vor Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit geschützt sind.



Bereiche, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird (Sanierungsbereiche), sind generell abzusperren und von angrenzenden Bereichen sichtbar abzutrennen. In diesen sind das Aufbewahren und der Verzehr von Lebensmitteln verboten. Unbeteiligten ist der Zutritt zu verbieten.

Die Nachweisführung über die beabsichtigte Entsorgung gefährlicher Abfälle erfolgt über einen durch die zuständige Behörde zu bestätigenden Entsorgungsnachweis, wobei grundsätzlich das elektronische Nachweisverfahren anzuwenden ist. Elektronische Nachweise sind nicht erforderlich, wenn über Sammelentsorgungsnachweise entsorgt wird. Die Verbringung gefährlicher Abfälle von der Baustelle darf erst dann erfolgen, wenn die behördlich bestätigten Entsorgungsnachweise (oder Sammelentsorgungsnachweise) vorliegen.

7.1 Arbeiten in kontaminierten Bereichen gemäß DGUV Regel 101-004

Auf Grund des nachgewiesenen Gefahrstoffinventars ist für die Durchführung von Abbruch und Sanierungsmaßnahmen auf der Baustelle eine Schwarz-Weiß-Anlage gemäß DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128) komplett zu installieren und zu betreiben. Die Schwarz-Weiß-Anlage besitzt prinzipiell folgenden Aufbau:

Weißbereich: dem Eingangsbereich zugewandter Teil, dient dem Ablegen, Aufbewahren und

späteren Wiederanlegen der Straßenkleidung

Sanitärbereich: sanitäre Einrichtungen (Waschbecken, Duschen, Toiletten, Erste-Hilfe-Kasten,

Augendusche, Feuerlöscher)

Schwarzbereich: dem Sanierungsbereich zugewandter Teil, dient dem Anlegen und späteren Ablegen

und Aufbewahren der Arbeitskleidung, der persönlichen Schutzausrüstung inkl. Erste-Hilfe-Kasten, Feuerlöscher, Abfallbehälter für gebrauchte PSA, Bevorratung

von Einwegschutzanzügen

Der Eingangsbereich der Schwarz-Weiß-Anlage und die gefahrstoffbelasteten Arbeitsbereiche / Sanierungsbereiche sind generell mit folgenden Verbots- und Gebotszeichen zu beschildern:

- P06 "Zutritt für Unbefugte verboten" mit Zusatzschild "Asbestfasern!" gemäß TRGS 519
- P01 "Rauchen verboten"
- P19 "Essen und Trinken verboten"
- M01 "Augenschutz benutzen"
- M02 "Schutzhelm benutzen"
- M04 "Atemschutz benutzen"
- M05 "Fußschutz benutzen"
- M06 "Handschutz benutzen"
- M07 "Schutzkleidung benutzen"

Das Verbotsschild P06 ist an den Außenseiten der Umzäunung in ausreichenden Abständen anzubringen.



7.2 Teerpappe mit geringen Asbestgehalten in Fußböden

Die Teerpappen mit geringen Asbestgehalten in den Fußböden von Wohnhaus II (alle Räume, außer WC) sind im Zuge umfangreicher Asbest-Sanierungsmaßnahmen im Sinne der TRGS 519 Nr. 14 fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen.

Es sind u.a. folgende Vorgaben der TRGS 519 einzuhalten:

- Errichtung von staubdichten Abschottungen
- Gewährleistung eines Unterdrucks von mind. 20 Pa im abgeschotteten Bereich
- Gewährleistung eines mind. 8fachen Luftwechsels je Stunde im abgeschotteten Bereich
- Einsatz einer 4-Kammer-Schleuse zum Betreten und Verlassen des Sanierungsbereiches
- Einsatz einer 2-Kammer-Schleuse zur Ausschleusung der verpackten asbesthaltigen Abfälle
- Grob- und Feinreinigung aller verbleibenden Oberflächen im Sanierungsbereich nach Demontage, Verpackung und Ausschleusung aller Asbestabfälle
- Durchführung von 3 Asbest-Freigabemessungen vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen gemäß
 VDI 3492

7.3 Teerpappe mit geringen Asbestgehalten auf Zwischendecken

Die Teerpappen mit geringen Asbestgehalten als Dämmauflage auf der ehemaligen Zwischendecke in Laube G sind im Zuge umfangreicher Asbest-Sanierungsmaßnahmen im Sinne der TRGS 519 Nr. 14 fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen. Da die ehem. Zwischendecke bereits abmontiert wurde, liegen sowohl die Isolierpappen, als auch die Mineralwolle-Dämmauflage teilweise lose im Innenraum der Laube. Die Mineralwolle ist als asbestkontaminiert einzustufen und gemeinsam mit der Mineralwolle zu entsorgen. Die heruntergefallenen Teile der Isolierpappen und Mineralwollen sind aufzusammeln und zu verpacken.

Es sind u.a. folgende Vorgaben der TRGS 519 einzuhalten:

- Errichtung von staubdichten Abschottungen
- Gewährleistung eines Unterdrucks von mind. 20 Pa im abgeschotteten Bereich
- Gewährleistung eines mind. 8fachen Luftwechsels je Stunde im abgeschotteten Bereich
- Einsatz einer 4-Kammer-Schleuse zum Betreten und Verlassen des Sanierungsbereiches
- Einsatz einer 2-Kammer-Schleuse zur Ausschleusung der verpackten asbesthaltigen Abfälle
- Grob- und Feinreinigung aller verbleibenden Oberflächen im Sanierungsbereich nach Demontage,
 Verpackung und Ausschleusung aller Asbestabfälle
- Durchführung von 2 Asbest-Freigabemessungen vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen gemäß
 VDI 3492



7.4 Teerpappen mit geringen Asbestgehalten, lose im Innenbereich liegend

Die inhomogen auf den Fußböden im Innenbereich von Bürogebäude II und im Unterstand 3 des Garagenkomplexes verteilten Teerpappenbruchstücke mit geringen Asbestgehalten können im Zuge von "Arbeiten geringer Exposition" aufgenommen und verpackt werden.

Die Arbeiten zur Aufnahme, Verpackung, Reinigung sind grundsätzlich unter Einsatz von Staubminimierungsmaßnahmen (Befeuchten) und durch entsprechend staubarme Reinigungsverfahren (Absaugen, feucht wischen) ohne Staubentstehung durchzuführen. In diesem Falle (staubarme Arbeiten) wird eingeschätzt, dass die Akzeptanzkonzentration von 10.000 Fasern/m³ unterschritten wird und auf folgende Schutzmaßnahmen verzichtet werden kann:

- Errichtung von staubdichten Abschottungen
- Gewährleistung eines Unterdrucks von mind. 20 Pa im abgeschotteten Bereich
- Gewährleistung eines mind. 8fachen Luftwechsels je Stunde im abgeschotteten Bereich
- Einsatz einer 4-Kammer-Schleuse zum Betreten und Verlassen des Sanierungsbereiches
- Einsatz einer 2-Kammer-Schleuse zur Ausschleusung der verpackten asbesthaltigen Abfälle

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten sind im Bürogebäude II <u>3 Stück Erfolgskontrollmessungen</u> gemäß Nr. 2.8 TRGS 519 i.V.m. VDI 3492 zum Nachweis der Unterschreitung einer Faserkonzentration von 500 F/m³ und eines oberen Poissonwertes von 1000 F/m³ in der Raumluft durchzuführen (Messung nach VDI 3492).

Im Unterstand 3 des Garagenkomplexes sind nach Abschluss der Reinigungsarbeiten 5 Stück Tupfproben durchzuführen.

7.5 Asbesthaltige Leichtbauplatte "Sokalit" als Wandverkleidung

An einer Innenwand in der Garage G wurden Reste von der asbesthaltigen Leichtbauplatte "Sokalit" ermittelt. Die asbesthaltige Leichtbauplatte kann im Zuge von "Arbeiten geringer Exposition" aufgenommen und verpackt werden.

Die Arbeiten zur Aufnahme, Verpackung, Reinigung sind grundsätzlich unter Einsatz von Staubminimierungsmaßnahmen (Befeuchten) und durch entsprechend staubarme Reinigungsverfahren (Absaugen, feucht wischen) ohne Staubentstehung durchzuführen. In diesem Falle (staubarme Arbeiten) wird eingeschätzt, dass die Akzeptanzkonzentration von 10.000 Fasern/m³ unterschritten wird und auf folgende Schutzmaßnahmen verzichtet werden kann:

- Errichtung von staubdichten Abschottungen
- Gewährleistung eines Unterdrucks von mind. 20 Pa im abgeschotteten Bereich
- Gewährleistung eines mind. 8fachen Luftwechsels je Stunde im abgeschotteten Bereich
- Einsatz einer 4-Kammer-Schleuse zum Betreten und Verlassen des Sanierungsbereiches
- Einsatz einer 2-Kammer-Schleuse zur Ausschleusung der verpackten asbesthaltigen Abfälle



Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten sind in Laube G <u>2 Stück Erfolgskontrollmessungen</u> gemäß Nr. 2.8 TRGS 519 i.V.m. VDI 3492 zum Nachweis der Unterschreitung einer Faserkonzentration von 500 F/m³ und eines oberen Poissonwertes von 1000 F/m³ in der Raumluft durchzuführen (Messung nach VDI 3492).

7.6 Asbesthaltige Dacheindeckung

Die Demontage der asbesthaltigen Isolierpappe "Ruberoid", Teerpappen mit geringen Asbestgehalten und Well-Asbestzementplatten von den Dächern der Gebäude sind unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen der TRGS 519 Nr. 16.2 durchzuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dächer einiger Gebäude bereits teilweise eingestürzt sind und / oder in Teilbereichen stark einsturzgefährdet sind.

Für die Demontage der Dacheindeckungen sollten besondere Schutzmaßnahmen gegen Absturz und Herabfallen von Personen eingeplant und durchgeführt werden (z.B. Kran mit Arbeitsplattform). Die geplante Sanierungstechnologie sollte mit dem LAGuS Stralsund und der BG abgestimmt werden.

Bereits in das Gebäude herabgefallene Teile der asbesthaltigen Dacheindeckung sind nach Beseitigung der einsturzgefährdeten Dachbereiche komplett aufzunehmen und als asbestkontaminierten Bauschutt zu entsorgen.

7.7 Asbestzement-Decken

Die Plan-Asbestzement-Decken im Bürogebäude I (Raum K), Bürogebäude II (Zwischenraum 2, Werkstatt 1-4, Pausenraum und Flur 3) und Garagenkomplex (Garage C bis I) sind im Zuge umfangreicher Asbest-Sanierungsmaßnahmen im Sinne der TRGS 519 Nr. 14 fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen. Oberhalb der Asbestzementdecken wurden in den beiden Bürogebäuden Mineralwolle und zum Teil auch Glaswolle verbaut. Oberhalb der AZ-Decken im Garagenkomplex wurde Styropor als Dämmauflage verbaut. Sämtliche Dämmauflagen sind als asbestkontaminiert einzustufen und sind gemeinsam mit den Asbestzementplatten zu entsorgen. Die Decken sind teilweise eingestürzt, weshalb sowohl die Asbestzementplatten als auch die Dämmauflagen teilweise lose im Innenbereich der Räume liegend. Die lose liegenden Asbestzementbruchstücke und Dämmauflagen sind zudem aufzunehmen und zusammen als asbesthaltige Abfälle zu entsorgen. Für die Arbeiten sind u.a. folgende Vorgaben der TRGS 519 einzuhalten:

- Errichtung von staubdichten Abschottungen
- Gewährleistung eines Unterdrucks von mind. 20 Pa im abgeschotteten Bereich
- Gewährleistung eines mind. 8fachen Luftwechsels je Stunde im abgeschotteten Bereich
- Einsatz einer 4-Kammer-Schleuse zum Betreten und Verlassen des Sanierungsbereiches
- Einsatz einer 2-Kammer-Schleuse zur Ausschleusung der verpackten asbesthaltigen Abfälle
- Grob- und Feinreinigung aller verbleibenden Oberflächen im Sanierungsbereich nach Demontage,
 Verpackung und Ausschleusung aller Asbestabfälle
- Durchführung von insgesamt 24 Stück Asbest-Freigabemessung vor Aufhebung der



Schutzmaßnahmen gemäß VDI 3492 wie folgt:

- o SB I (Bürogebäude I): 3 Stück
- SB II (Bürogebäude II): 7 Stück
- SB III (Garagenkomplex): 14 Stück

7.8 Plan-Asbestzementplatten, ein- und doppelschalig als Trennwände und Wandverkleidungen

Die ein- und doppelschaligen Plan-Asbestzementplatten als Trennwände in der Lagerhalle I und II, im Bürogebäude II (Flur 3) und die Plan-Asbestzement-Wandverkleidungen im Bürogebäude II (Werkstatt 2) und Gewächshaus nördlich von Laube P sind unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen der TRGS 519 Nr. 16.3 i.V.m. TRGS 519, Nr. 14 durchzuführen.

- Errichtung von staubdichten Abschottungen
- Gewährleistung eines Unterdrucks von mind. 20 Pa im abgeschotteten Bereich
- Gewährleistung eines mind. 8fachen Luftwechsels je Stunde im abgeschotteten Bereich
- Einsatz einer 4-Kammer-Schleuse zum Betreten und Verlassen des Sanierungsbereiches
- Einsatz einer 2-Kammer-Schleuse zur Ausschleusung der verpackten asbesthaltigen Abfälle
- Grob- und Feinreinigung aller verbleibenden Oberflächen im Sanierungsbereich nach Demontage,
 Verpackung und Ausschleusung aller Asbestabfälle
- Durchführung von insgesamt 5 Stück Asbest-Freigabemessung vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen gemäß VDI 3492 wie folgt:
 - o SB I (Bürogebäude II, Flur 3): 2 Stück
 - SB II (Bürogebäude II, Werkstatt 2): 2 Stück
 - SB III (Gewächshaus nördliche von Laube P): 1 Stück

Da in den beiden Lagerhallen die Dächer bereits teilweise eingestürzt sind, sind nach Abschluss der Reinigungsarbeiten jeweils 7 Stück Tupfproben in den Lagerhallen I und II durchzuführen.

7.9 Asbestkontaminierte Freiflächen und Haufwerke

In nahezu dem gesamten Untersuchungsgebiet war eine sehr dichte Vegetation anzutreffen. Stichpunktartig konnten um die Gebäude herum, wo das Dach teilweise eingestürzt ist, sowohl die Well-Asbestzementplattenbruchstücke als auch die Dachpappenbruchstücke gefunden werden. Zudem wurden auf den Freiflächen, an und in den Gebäuden diverse Baustoff- und Müllablagerungen ermittelt. Auf Grund der illegalen Müllablagerungen wurden in der Nähe der Gebäude und in der Gartensparte diverse Haufwerke mit Müll, Bauschutt und Dämmstoffen ermittelt (siehe Anlage 1). Die Haufwerke sind zumeist mit Isolierpappen- und / oder Asbestzementbruchstücken versetzt, weshalb die gesamten Haufwerke als asbestkontaminiert einzustufen sind. In der Gartensparte wurden stellenweise Well-Asbestzementplatten als Zuwegungsbegrenzungen und Well- bzw. Plan-Asbestzementplatten als Zäune festgestellt. Auf Grund der dichten Vegetation ist eine genaue Mengenangabe für die hier genannten Fundpunkte nicht möglich, weshalb sämtliche Mengenangaben als grobe Mengenschätzung anzusehen sind.



Die Entfernung der asbestkontaminierten Flächen und Haufwerke sind unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 519, Nr. 16.2 durchzuführen. Anschließend ist ein Bodenabtrag von ca. 5-10 cm notwendig. Die Arbeiten sind mit einem Bagger mit Schutzkabinenbelüftung durchzuführen. Nach dem Abtrag des Bodens sind insgesamt 93 Bodenproben wie folgt zu entnehmen und gemäß VDI 7487 (BIA) auf den Parameter Asbest zu analysieren:

- HW1 bis HW16: je 3 Stück (insgesamt 48 Stück)
- F1: 5 Stück
- F2: 5 Stück
- F3: 8 Stück
- F4: 3 Stück
- F5: 8 Stück
- F6: 8 Stück
- F7: 8 Stück

8 Empfehlungen

Es wird empfohlen, die Überwachung der Sanierungsmaßnahme durch einen Asbest-Sachverständigen durchführen zu lassen.



9 Literatur

- (1) CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006, ABI. Nr. L 353 vom 31.12.2008.
- (2) TRGS 519 Technische Regeln für Gefahrstoffe, Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
- (3) TRGS 521 Technische Regeln für Gefahrstoffe, Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle
- (4) TRGS 905 Technische Regeln für Gefahrstoffe, Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder und fortpflanzungsgefährdender Stoffe
- (5) Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (zurückgezogen).
- (6) Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen, Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft LAGA 20, Erich Schmidt Verlag, Stand 06. November 1997.
- (7) Verordnung über Deponien und Langzeitlager, DepV Deponieverordnung, vom 27. April 2009, zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 17.10.2011 I 2066
- (8) Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBI. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. März 2016 (BGBI. I S. 382) geändert worden ist
- (9) Verordnung (EG Nr. 850/2004): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG
- (10) REACH-Verordnung (EG-Nr. 1907/2006): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission
- (11) POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2644)

Christian Borchardt

BSc. Geologie

Dr. Steffen Richter

Dipl.-Geol.





Anlage 1

zum Bericht 10389-23547

Lageplan und Grundrisse

Anlage 1: Lageplan und Grundrisse zum Bericht Nr. 10389-23547

Seite 1 von 8



<u>Lageplan</u>





Legende

Untersuchungsgebiet

Projekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße RW Umweltberatung GmbH				
Auftraggeber:	LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Bertha-von Suttne	Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald			
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt	Darstellung:	Lageplan (Quelle: Google Maps)	Tel. 03834 5666655	
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	Fax 03834 5662758 e-mail: info@rw-umweltberatung.do	

Anlage 1: Lageplan und Grundrisse

zum Bericht Nr. 10389-23547


Seite 2 von 8



Garagenkomplex und Heizhaus

Erdgeschoss





Projekt:	-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße RW Umweltberatung GmbH				
Auftraggeber:	LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Bertha-von Suttne	Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald			
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt	Darstellung:	Grundriss Garagenkomplex und Heizhaus	Tel. 03834 5666655	
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	Fax 03834 5662758 e-mail: info@rw-umweltberatung.de	

Anlage 1: Lageplan und Grundrisse

zum Bericht Nr. 10389-23547

Seite 3 von 8

Bearbeiter:

Datum:

Anna Černý, Christian Borchardt

09.08.2021



Tel. 03834 5666655

Fax 03834 5662758

e-mail: info@rw-umweltberatung.de

Grundriss Wohnhaus I+II und Bürogebäude I

Darstellung:

ohne

Maßstab:

Wohnhaus I-II und Bürogebäude I, **Erdgeschoss** Bürogebäude I 23547-12 23547-15 (Isolierpappe, (Isolierpappe, Horizontalsperre) Fußboden) 23547-17 23547-14 (Probeöffnung, (Isolierpappe, WR4 WR 3 Schornstein K Fußboden) Fußboden Wohnhaus WC 23547-16 Flur Vor-(Probeöffnung, raum D' Fußboden) 23547-10. Fußboden. 23547-13 Isolierpappe (Vergussmasse, WR 2 В WR 1 Fußbodenfuge) H G 23547-18 23547-11 Freifläche (F2) F (Isolierpappe, (Isolierpappe, Dacheindeckung) Freifläche (F3) Dacheindeckung) Е 23547-43 (Isolierpappe, Piatherm und Mineralwolle, Dämmauflage) Freifläche (F4) 23547-45 Wohn-23547-44 (Isolierpappe, raum 1 (Probeöffnung, Fußboden) Fußboden) Flur Legende Wohn-Wohnraum 3 raum 2 asbestkontaminierte Freiflächen WC Teerpappe mit geringen Asbestgehalten und HWL im Fußboden Wohnhaus II asbestfreie Teerpappe im Fußboden ölkontaminierter Fußbodenbeton > Z2 Probenentnahmestelle 23547-01 Probenbezeichnung Projekt: B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße Objekt: B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße RW Umweltberatung GmbH Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald Auftraggeber: LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Bertha-von Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin


Anlage 1: Lageplan und Grundrisse zum Bericht Nr. 10389-23547

Seite 4 von 8



Bürogebäude II, Erdgeschoss





Projekt:	Projekt: B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße RW Umweltberatung GmbH				
Auftraggeber:	Auftraggeber GE Mecklenhurg-Vornommern GmbH Reitha-von Suttner-Straße 5, 19061 Schworin			Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald	
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt Darstellung: Grundriss Bürogebäude II		Tel. 03834 5666655		
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	Fax 03834 5662758 e-mail: info@rw-umweltberatung.de	


Anlage 1: Lageplan und Grundrisse zum Bericht Nr. 10389-23547

Seite 5 von 8




<u>Lagerhalle I und Lagerhalle II,</u> <u>Erdgeschoss</u>





Freifläche (F7)



Legende

asbestkontaminierte Freiflächen

Asbestzementplattenbruchstücke, lose im Gebäude liegend

Probenentnahmestelle

23547-01 Probenbezeichnung

Projekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße RW Umweltberatung GmbH				
Auftraggeber: LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Bertha-von Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin				Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald	
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt	Darstellung:	Grundriss Lagerhalle I und II	Tel. 03834 5666655 Fax 03834 5662758	
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	e-mail: info@rw-umweltberatung.de	

Anlage 1: Lageplan und Grundrisse zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 6 von 8 Gartensparte westlicher Teil, **Erdgeschoss** 23547-22 (Probeöffnung, Fußboden) 23547-26 (Isolierpappe, ehem. Löschteich Kokusweg Dacheindeckung) Haufwerk (HW4) Laube I Laube A Gewäch: haus 23547-25 (Isolierpappe, Laube B Wohnraum Horizontalsperre) ehem. Laube (HW3) 23547-24 (Isolierpappe, Laube C Laube D Dacheindeckung) 23547-23 Cüche WC Wohn-(Probeöffnung, raum _ Fußboden) Wohnraum 23547-20 23547-21 Laube H (Isolierpappe, (Isolierpappe, Decke) Dacheindeckung) 23547-29 Laube E (Isolierpappe, Fußboden) Haufwerk (HW2) Laube F 23547-30 Küche Wohn-(Probeöffnung, raum Legende Fußboden) ehem. Well-Asbestzementplatten Laube als Dacheindeckung Laube G (HW1) 23547-27 Teerpappe mit geringen (Isolierpappe Asbestgehalten als & Mineralwolle, Dacheindeckung Dämmauflage) asbestkontaminiertes Haufwerk 23547-28 Asbestzement-Zaun- bzw. (Leichtbauplatte, Wandverkleidung Wandverkleidung) Probenentnahmestelle 23547-01 Probenbezeichnung

Projekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße	RW Umweltberatung GmbH			
Auftraggeber:	aggeber GF Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Bertha-von Suttner-Straße 5, 19061 Schworin			Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald	
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt Darstellung: Grundriss Gartensparte (westlicher Teil)			Tel. 03834 5666655	
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	Fax 03834 5662758 e-mail: info@rw-umweltberatung.de	


Anlage 1: Lageplan und Grundrisse zum Bericht Nr. 10389-23547

Seite 7 von 8



Gartensparte mittlerer Teil, Erdgeschoss





D					
Projekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Auftraggeber:	Auftraggeber: LGE Mecklenburg-Vornommern GmbH. Bertha-von Suttner-Straße 5, 19061 Schworin				
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt	Darstellung:	Grundriss Gartensparte (mittlerer Teil)	D-17489 Greifswald Tel. 03834 5666655	
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	Fax 03834 5662758 e-mail: info@rw-umweltberatung.de	


Anlage 1: Lageplan und Grundrisse zum Bericht Nr. 10389-23547

Seite 8 von 8



Gartensparte östlicher Teil, Erdgeschoss





Projekt: B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße				
Objekt:	B-Plan 50, Stralsund, Prohner Straße	RW Umweltberatung GmbH		
Auftraggeber:	Auftraggeber: LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Bertha-von Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin			Brandteichstraße 20 D-17489 Greifswald
Bearbeiter:	Anna Černý, Christian Borchardt Darstellung: Grundriss Gartensparte (östlicher Teil)		Tel. 03834 5666655	
Datum:	09.08.2021	Maßstab:	ohne	Fax 03834 5662758 e-mail: info@rw-umweltberatung.de



Anlage 2

zum Bericht 10389-23547

Gebäudebeschreibung

zum Bericht 10389-23547

Seite 1 von 18



Gebäudebezeichnung: Bürogebäude I

Länge x Breite x Höhe:

ca. 40,74 m x 13,13 m x 4,76 m First / 3,00 m Traufe

Baukörper:

Mischbauweise

Stockwerke:

EG, Dachboden

Dach:

Flachsatteldach mit Isolierpappe auf Holzwolle-Leichtbauplatten

(HWL)

Dachboden:

Profil von oben nach unten:

Mineralwolle, 100-200 mm

HWL (verputzt) / Plan-Asbestzement

Außenwände:

HWL (verputzt) auf Holzkonstruktion

teilweise Presspappen- und Holzpaneel-Wandverkleidungen

Innenwände:

überwiegend Ziegelmauerwerk (verputzt)

teilweise Gipskarton-Leichtbauwände (doppelschalig mit

Mineralwolle-Kerndämmung)

teilweise Spanplatten-, HWL- und Presspappen-Leichtbauwände

ohne Kerndämmung

Decken:

HWL (verputzt) / Plan-Asbestzement

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(Raum A-C, E-H und Flur):

Kunststoffbelag, 2-3 mm

Betonestrich, ~ 100 mm

- Isolierpappe, 1-2 Lagen

Beton, 80-90 mm

Sand / Kies

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(Raum D):

- Fliese, 10 mm

Fliesenkleber, 2-3 mm

Betonestrich, 90-100 mm

Beton, 80-90 mm

Sand- / Erdboden

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten (Raum I-K):

Fugenvergussmasse (nur Raum K), 5-20 mm

Beton, 140-160 mm

Sand / Kies

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

Anlage 2: Gebäudebeschreibung zum Bericht 10389-23547

Seite 2 von 18

Nutzung:



Gebäudebezeichnung:	Bürogebäude II
Länge x Breite x Höhe:	ca. 49,40 m x 13,12 m x 3,00 m Traufe
Baukörper:	Mischbauweise, teilweise massiv, teilweise Leichtbau
Stockwerke:	EG, Dachboden
Dach:	Hauptgebäude: Flachsatteldach mit Isolierpappe auf Holzschalung Anbau und Vorraum: Flachdach mit Well-Asbestzement auf Holzkonstruktion
Dachboden:	Dämmauflage, Profil von oben nach unten (oberhalb der Räume Flur 1 und 2, WC 1 und 2, Zwischenraum 1, ELT und alle Büroräume): - Mineralwolle, 100-200 mm - HWL (verputzt)
	Dämmauflage, Profil von oben nach unten (oberhalb der Räume Zwischenraum 2, Pausenraum, Flur 3 und Werkstatt 1-4): - Glaswolle, 100-200 mm / Mineralwolle, 100-200 mm (teilweise) - Plan-Asbestzement-Decke
Außenwände:	HWL (verputzt) auf Holzkonstruktion, teilweise mit Styropor- und Presspappen-Wandverkleidung Plan-Asbestzementplatten als Traufkasten und als Firstverkleidung Anbau: Well-Asbestzementplatten (einschalig) auf Holzkonstruktion
Innenwände:	teilweise massiv: Ziegelmauerwerk / Kalksandstein teilweise Plan-Asbestzementplatten (einschalig) auf Holzkonstruktion teilweise HWL (verputzt) und Spanplatten-Leichtbauwände, stellenweise mit Plan-Asbestzement-Wandverkleidungen
Decken:	teilweise HWL (verputzt), teilweise Plan-Asbestzement Vorraum: Gipskarton-Decke ohne Dämmauflage
Fußboden:	genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten (alle Räume): - Betonestrich, 35-55 mm (teilweise) - HWL, 30-40 mm (teilweise) - Betonestrich, 20-110 mm - Isolierpappe, 1-2 Lagen - Beton, 50-105 mm - Sandboden
Fenster:	Holzfenster

zum Bericht 10389-23547

Seite 3 von 18



Gebäudebezeichnung:

Wohnhaus I

Länge x Breite x Höhe:

ca. 13,50 m x 7,17 m x 3,15 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG, Dachboden

Dach:

Walmdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Dachboden:

Dachboden nicht zugänglich

vermutetes Profil von oben nach unten:

- Mineralwolle, 100-200 mm

- HWL (verputzt)

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decken:

HWL (verputzt)

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(Wohnraum 3 und 4, Flur, Vorraum und WC):Kunststoffbelag, 2-3 mm (teilweise)

Kleber, 1-2 mm (teilweise)

- Fliese, 10 mm

Fliesenkleber, 2-9 mm

Betonestrich, 70-110 mm

Isolierpappe, 2-3 Lagen

Beton, 20-70 mm

Sand / Kies

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(Wohnraum 1 und 2):

Kunststoffbelag, 2-3 mm

Spanplatte, 30 mm

Kunststoffbelag, 2-3 mm

Holzschalung, 30 mm

Hohlraum / Ziegelstützen (teilweise)

Sand / Kies

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Wohnhaus II

Länge x Breite x Höhe:

ca. 10,81 m x 6,12 m x 3,00 m Traufe

Baukörper:

Mischbauwiese, teilweise massiv, teilweise Leichtbau

Stockwerke:

EG, Dachboden

Dach:

Satteldach mit Dachziegel auf Holzkonstruktion

zum Bericht 10389-23547

Seite 4 von 18



Dachboden: Dämmauflage, Profil von oben nach unten:

Mineralwolle, 500-200 mmIsolierpappe, 2-3 Lagen, 2-3 mm

- Piatherm, 30-40 mm

- Presspappen-Decke auf Holzkonstruktion

Außenwände: Sockel: Ziegelmauerwerk

EG: HWL (verputzt), teilweise mit Presspappen-Verkleidung

Dachboden: Holzpaneele

Innenwände: HWL (verputzt), teilweise mit Presspappen-Verkleidung

teilweise Kalksandsteinmauerwerk teilweise Spanplatten-Leuchtbauwände

Decken: Presspappe auf Holzkonstruktion

Fußboden: genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(alle Räume außer WC):

Kunststoffbelag, 2-3 mm

- Kleber / Ausgleichsmasse, 1-2 mm

Betonestrich, 35-40 mm

HWL, 30-40 mm

Isolierpappe, 1-2 LagenBeton, 95-100 mm

- Sandboden

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(WC):

- Fliese, 6-8 mm

Fliesenkleber, 3-6 mmBetonestrich, ~ 70 mm

Beton, ~ 110 mm

Sandboden

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Lagerhalle I

Länge x Breite x Höhe: ca. 35,89 m x 12,60 m x 5,70 m First / 4,00 m Traufe

Baukörper: Mischbauwiese, teilweise massiv, teilweise Leichtbau

Stockwerke: EG

Dach: Flachsatteldach mit Well-Asbestzementplatten auf

Holzkonstruktion

Außenwände: Sockel: Beton

darüber: Plan-Asbestzementplatten (doppelschalig ohne

Kerndämmung) auf Holzkonstruktion

teilweise Spanplatten- und Trapezblech-Wandverkleidungen

zum Bericht 10389-23547

Seite 5 von 18



Innenwände: teilweise Plan-Asbestzementplatten (doppelschalig ohne

Kerndämmung) und Well-Asbestzementplatten (einschalig) auf

Holzkonstruktion als Trennwände

Fußboden: genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(alle Räume außer WC):

Fugenvergussmasse (teilweise), 5-20 mm

Beton, ~ 220 mmFeldstein, ~ 100 mm

Sandboden

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Lagerhalle II

Länge x Breite x Höhe:

ca. 33,27 m x 12,67 m x 5,90 m First / 4,26 m Traufe

Baukörper:

Mischbauwiese, teilweise massiv, teilweise Leichtbau

Stockwerke:

EG

Dach:

Flachsatteldach mit Well-Asbestzementplatten auf

Holzkonstruktion

Außenwände:

Sockel: Beton

darüber: Plan-Asbestzementplatten (doppelschalig ohne

Kerndämmung) auf Holzkonstruktion

Innenwände:

teilweise Plan-Asbestzementplatten (doppelschalig ohne Kerndämmung) und Plan- bzw. Well-Asbestzementplatten

(einschalig) auf Holzkonstruktion als Trennwände

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(alle Räume außer WC):

Fugenvergussmasse (teilweise), 5-20 mmHWL im Bereich der Fugen (teilweise), ~ 20 mm

Beton, 180-250 mm

Sandboden

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Heizhaus

Länge x Breite x Höhe:

ca. 7,86 m x 6,70 m x 3,30 m Traufe

Baukörper:

Mischbauwiese, massiv

Stockwerke:

KG (unter Wasser → nicht zugänglich), EG

zum Bericht 10389-23547

Seite 6 von 18



Dach: Flachsatteldach mit Isolierpappe auf Dachbeton

Außenwände: Ziegelmauerwerk / Kalksandstein

Innenwände: Gipskarton-Leichtbauwand (doppelschalig mit Mineralwolle-

Kerndämmung)

Fußboden: Beton

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Garagenkomplex

Länge x Breite x Höhe: Südflügel: ca. 38,42 m x 11,56 m x 3,73 m First / 3,37 m Traufe

Nordflügel: ca. 33,00 m x 13,12 m x 3,91 m First / 3,27 m Traufe

Baukörper: Mischbauwiese, massiv

Stockwerke: EG, Dachboden

Dach: Südflügel: Flachsatteldach mit Well-Asbestzement auf Holz- und

Metallkonstruktion

Nordflügel: Pultdach mit Well-Asbestzement auf Holz- und

Metallkonstruktion

Flachdach mit Well-Asbestzement auf Holzkonstruktion im

abgetrennten Bereich im Innenraum von Garage C

Außenwände: Ziegelmauerwerk / Kalksandstein / Gasbeton

Innenwände: Ziegelmauerwerk / Kalksandstein / Gasbeton

Decke: Plan-Asbestzementplatten mit Styropor-Dämmauflage (nur einige

Garagen im Nordflügel), teilweise mit Presspappen-

Deckenverkleidungen

teilweise HWL (verputzt) ohne Dämmauflage

Fußboden: genereller Fußbodenaufbau im EG, Profil von oben nach unten

(alle Räume):

Beton, 60-280 mm

Ziegel (teilweise, ca. 120-130 mm

Sandboden

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

zum Bericht 10389-23547

Seite 7 von 18



Gebäudebezeichnung:

Laube A

Länge x Breite x Höhe:

ca. 7,13 m x 4,65m x 2,40 m First / 2,12 Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

Kriechkeller (teilweise), EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Gasbeton (verputzt), teilweise Styropor-Wandverkleidungen im

Innenbereich

Decke:

Holz-Dachschalung, teilweise mit Styropor-Deckenverkleidungen

teilweise Presspappen-Zwischendecken ohne Dämmauflage

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten:

Beton, 20-30 mmSand, 55 mm

Sand- / Lehm- / Erdboden

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube B

Länge x Breite x Höhe:

ca. 6,19 m x 5,99 m x 2,38 m First / 1,94 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputz)

teilweise Spanplatten-Leichtbauwände ohne Dämmung

Decke:

Holzschalung, teilweise mit Spanplatten-Deckenverkleidungen

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

zum Bericht 10389-23547

Seite 8 von 18



Gebäudebezeichnung: Laube C

Länge x Breite x Höhe: ca. 6,80 m x 4,34 m x 2,38 m First / 1,99 Traufe

Baukörper: massiv

Stockwerke: EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt) mit Styropor-Fassadendämmung

(ca. 60 mm stark)

Innenwände: Ziegelmauerwerk (verputz), teilweise mit Gipskarton-

Wandverkleidungen

teilweise Gipskarton-Leichtbauwände ohne Dämmung

Decke: Holz-Dachschalung

Fußboden: genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten:

Beton, 100 mm

- Plastikfolie, 2 Lagen, 1 mm

Beton, 60 mm

Sand- / Lehm- / Erdboden

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Laube D

Länge x Breite: ca. 5,88 m x 4,20 m x 3,00 m First / 2,70 m Traufe

Baukörper: massiv

Stockwerke: Kriechkeller (teilweise), EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke: Holzpaneele ohne Dämmauflage

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

zum Bericht 10389-23547

Seite 9 von 18



Gebäudebezeichnung: Laube E

Länge x Breite x Höhe:

ca. 7,31 m x 4,63 m x 2,32 m First / 1,74 Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

KG (teilweise), EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Gasbeton

Innenwände:

Gasbeton

Decke:

Holz-Dachschalung, teilweise mit Styropor-Deckenverkleidungen

teilweise Presspappen-Zwischendecke mit Mineralwolle-

Dämmauflage

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube F

Länge x Breite x Höhe:

ca. 7,60 m x 4,30 m x 2,70 m First

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

Kriechkeller (teilweise), EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Blechplatten auf Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmauflage

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten (alle

Räume außer Bad):

Teppich, 5-7 mm
Beton, 80-100 mm
Sand / Kies, 50 mm
Plastikfolie, 1 mm

Sand- / Erdboden

zum Bericht 10389-23547

Seite 10 von 18



genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten (Bad):

Fliese, 8-10 mm

Fliesenkleber, 12-15 mmBetonestrich, 120-130 mm

Isolierpappe, 1-2 Lagen

- Beton, 90 mm

Sand / Kies, 160 mm

Isolierpappe, 1-2 Lagen

Erdboden

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube G

Länge x Breite:

ca. 7,17 m x 5,18 m x 3,50 m First / 2,30 m Traufe

Baukörper:

Mischbauweise

Stockwerke:

KG (teilweise), EG

Dach:

Satteldach mit Well-Asbestzement auf Holzkonstruktion teilweise Pultdach mit Trapezblech auf Holzkonstruktion

Außenwände:

Ziegelmauerwerk / Holzschalung

Innenwände:

HWL / Holzschalung

teilweise Styropor- und Holzpaneel-Wandverkleidungen

Decke:

Holzkonstruktion von ehem. Zwischendecke mit Isolierpappe und

Mineralwolle als Dämmauflage

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube H

Länge x Breite x Höhe:

ca. 6,20 m x 5,68 m x 3,09 m First / 2,83 Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Well-Asbestzement auf Holzkonstruktion

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

zum Bericht 10389-23547

Seite 11 von 18



Decke: teilweise HWL (verputzt), teilweise Spanplatte

ohne Dämmauflage

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Laube I

Länge x Breite x Höhe: ca. 6,70 m x 5,07 m x 2,72 m First / 2,60 Traufe

Baukörper: massiv

Stockwerke: EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände: Gipskarton-Raumtrennwand (doppelschalig ohne Kerndämmung)

Decke: Presspappe ohne Dämmauflage, teilweise mit Styropor-

Deckenverkleidung

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Laube J

Länge x Breite: ca. 5,11 m x 3,29 m x 2,60 m First / 2,45 m Traufe

Baukörper: massiv

Stockwerke: EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Schuppen: Flachdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke: Holzpaneele ohne Dämmauflage

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

zum Bericht 10389-23547

Seite 12 von 18



Gebäudebezeichnung: Laube K

Länge x Breite x Höhe: ca. 6,28 m x 5,84 m x 2,70 m

Baukörper: massiv

Stockwerke: EG

Dach: Flachdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke: Holzschalung mit Mineralwolle-Dämmauflage und Presspappen-

Deckenverkleidung

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Laube L

Länge x Breite x Höhe: ca. 6,71 m x 4,98 m x 2,63 m First / 2,01 Traufe

Baukörper: Leichtbau

Stockwerke: EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

teilweise Flachdach mit Wellpappe auf Holzschalung

Außenwände: HWL (verputzt)

Innenwände: HWL (verputzt)

Decke: Plastik- / Kunststoffplatten auf Holzkonstruktion

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Laube M

Länge x Breite x Höhe: ca. 6,54 m x 4,17 m x 2,45 m

Baukörper: massiv

Stockwerke: EG

zum Bericht 10389-23547

Seite 13 von 18



Dach:

Flachdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Holz-Dachschalung, teilweise mit Styropor-Deckenverkleidung

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube N

Länge x Breite x Höhe:

ca. 6,05 m x 5,09 m x 2,46 m First

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Holzschalung

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten:

Kunststoffbelag, 2-3 mmIsolierpappe, 1-2 Lagen

Beton

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube O

Länge x Breite:

ca. 6,01 m x 5,54 m x 2,65 m First / 2,24 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

zum Bericht 10389-23547

Seite 14 von 18



Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten:

Holzschalung, 30 mm

Hohlraum / Holzkonstruktion, 80 mm

Isolierpappe, 1-2 Lagen

Beton

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube P

Länge x Breite x Höhe:

ca. 6,12 m x 3,93 m x 2,70 m

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Flachdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Holzpaneele mit Styropor-Deckenverkleidung

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube Q

Länge x Breite:

ca. 4,52 m x 3,26 m x 2,84 m First / 2,31 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Presspappe auf Holzkonstruktion ohne Dämmauflage

teilweise Asbestzement-Deckenverkleidung

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

zum Bericht 10389-23547

Seite 15 von 18



Gebäudebezeichnung:

Laube R

Länge x Breite:

ca. 6,19 m x 5,83 m x 2,87 m First / 2,37 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

KG (teilweise), EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Presspappe auf Holzkonstruktion ohne Dämmauflage mit

Styropor-Deckenverkleidung

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube S

Länge x Breite:

ca. 5,94 m x 5,79 m x 3,00 m First / 2,71 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Schuppen: Flachdach mit Well-Asbestzementplatten auf

Holzkonstruktion

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Schuppen: Asbestzementplatten

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Presspappe auf Holzkonstruktion ohne Dämmauflage mit

Styropor-Deckenverkleidung

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

zum Bericht 10389-23547

Seite 16 von 18



Gebäudebezeichnung:

Laube T

Länge x Breite:

ca. 6,64 m x 5,20 m x 2,80 m First / 2,61 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke:

Presspappe auf Holzkonstruktion mit Mineralwollen-

Dämmauflage

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

leerstehend

Gebäudebezeichnung:

Laube U

Länge x Breite:

ca. 4,91 m x 4,05 m x 2,40 m First / 2,25 m Traufe

Baukörper:

massiv

Stockwerke:

EG

Dach:

Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt)

teilweise Spanplatten-Raumtrennwände

Decke:

Holz-Dachschalung

Fußboden:

genereller Fußbodenaufbau, Profil von oben nach unten:

- Fliese, 7-8 mm

Fliesenkleber, 3-4 mmBetonestrich, 50 mm

Kies, 20 mm

Isolierpappe, 1-2 Lagen
Beton, 25-35 mm
Ziegel, 70 mm
Sand / Kies

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:

zum Bericht 10389-23547

Seite 17 von 18



Gebäudebezeichnung: Laube V

Länge x Breite: ca. 7,91 m x 3,40 m x 2,20 m First / 1,70 m Traufe

Baukörper: massiv

Stockwerke: KG (teilweise), EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

teilweise mit Holzpaneel-Wandverkleidungen

Innenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Decke: Presspappe auf Holzkonstruktion, teilweise mit Styropor-

Deckenverkleidung

Fußboden: nicht untersucht

Fenster: Holzfenster

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Schuppen zwischen Laube U und V

Länge x Breite: ca. 4,50 m x 1,45 m x 1,75 m

Baukörper: Leichtbau

Stockwerke: EG

Dach: Flachdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Holzschalung, teilweise mit Isolierpappen- und Well-

Asbestzement-Wandverkleidungen

Fußboden: nicht untersucht

Nutzung: leerstehend

Gebäudebezeichnung: Laube W

Länge x Breite: ca. 5,00 m x 3,66 m x 2,78 m First / 2,55 m Traufe

Baukörper: massiv

Stockwerke: KG (teilweise), EG

Dach: Pultdach mit Isolierpappe auf Holzschalung

Außenwände: Ziegelmauerwerk (verputzt)

Anlage 2: Gebäudebeschreibung zum Bericht 10389-23547

Seite 18 von 18



Innenwände:

Ziegelmauerwerk (verputzt) teilweise Spanplatten-Leichtbauwände

Decke:

Holz-Dachschalung mit Styropor-Deckenverkleidung

Fußboden:

nicht untersucht

Fenster:

Holzfenster

Nutzung:



Anlage 3

zum Bericht 10389-23547

Fotodokumentation

Seite 1 von 7





Bild 1: Gebäudeansicht Heizhaus von Westen.



Bild 3: Gebäu von Südwesten. Gebäudeansicht Garagenkomplex (Nordflügel)



Bild 5: Gebäudeansicht Bürogebäude I von Westen.



Bild 2: 0 von Osten. Gebäudeansicht Garagenkomplex (Südflügel)



Bild 4: Innenansicht der Lagerhalle I.



Gebäudeansicht Wohnhaus I von Nordwesten. Bild 6:

Seite 2 von 7





Gebäudeansicht Wohnhaus II von Nordwesten.



Bild 9: Gebäudeansicht Bürogebäude II von Süden.



Bild 11: Gebäudeansicht Laube G von Nordwesten.



Bild 8: Innenansicht Lagerhalle II.



Bild 10: Gebäudeansicht Laube B von Osten.



Bild 12: Gebäudeansicht Laube V von Westen.





Bild 13: Heizhaus, Dach, Probe 23547-01, Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Dacheindeckung.



Bild 15: Lagerhalle I, Raum, Probeöffnung 23547-06, Fußbodenfugen mit asbestfreier Fugenvergussmasse.



Bild 17: Bürogebäude I, EG, Raum I (Büro), Probe 23547-17, asbestfreie Teerpappe im Fußboden.



Bild 14: Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, Probe 23547-04, Asbestzement-Decke mit Styropor-Dämmauflage.



Bild 16: Garagenkomplex, Garage F, Probeöffnung 23547-07, Fußboden ohne Dämmstoffe und Isolierpappen.



Bild 18: Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), Probe 23547-12, asbestfreie Teerpappe als Horizontalsperre zwischen Betonsockel und Sandwich-Leichtbauplatte.

Seite 4 von 7





Bild 19: Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), Probe 23547-13, Fußbodenfugen mit asbestfreier Fugenvergussmasse.



Bild 21: Wohnhaus I, EG, Wohnraum 4, Probe 23547-15, asbestfreie Teerpappe im Fußboden.



Wohnhaus I, Dach, Probe 23547-18, asbestfreie Teerpappe als Dacheindeckung.



Bild 20: Bürogebäude I, EG, Raum D (Bad), Probeöffnung 23547-14, Fußboden ohne Dämmstoffe und Isolierpappen.



Bild 22: Wohnhaus I, EG, Wohnraum 1, Probeöffnung 23547-16, Fußboden ohne Dämmstoffe und Isolierpappen.



Bild 24: Laube C, Dach, Probe 23547-21, Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Dacheindeckung.

Seite 5 von 7





Bild 25: Laube C, Küche, Probeöffnung 23547-23, Fußboden ohne Dämmstoffe und Isolierpappen.



Bild 27: Laube G, Flurbereich, westliche Wand vom Wohnraum, Probe 23547-28, Reste von asbesthaltiger Leichtbauplatte "Sokalit" als Wandverkleidung.



Laube U, Wohnraum, Probe 23547-35, asbestfreie Teerpappe im Fußboden.



Bild 26: Laube G, Wohnraum, Probe 23547-27, Teerpappe mit geringen Asbestgehalten und Mineralwolle als Dämmauflage oberhalb ehemaliger Zwischendecke.



Laube F, Bad, Probe 23547-29, asbestfreie Teerpappe (oberer und unterer Horizont) im Fußboden.



Bild 30: Bürogebäude II, EG, WC 2, Probe 23547-37, Teerpappen mit geringen Asbestgehalten, Asbestzementplattenbruchstücke und Styropor, lose liegend

Seite 6 von 7





Bild 31: Lagerhalle II, Raum, Probe 23547-38, Fußbodenfugen mit asbestfreier Fugenvergussmasse.



Bild 33: Bürogebäude II, Dach, Probe 23547-42, asbestfreie Teerpappe als Dacheindeckung.



Bild 35: Wohnhaus II, EG, WC, Probeöffnung 23547-44, Fußboden ohne Dämmstoffe und Isolierpappen.



Bild 32: Bürogebäude II, EG, WC 1, Probe 23547-39, asbestfreie Bitumenpappe im Fußboden.



Bild 34: Wohnhaus II, Dachboden, Probe 23547-43, asbestfreie Teerpappe, Mineralwolle und Piatherm (teilweise) als Dämmauflage oberhalb Presspappen-Żwischendecke



Bild 36: Wohnhaus II, EG, Wohnraum 1, Probe 23547-45, Teerpappe mit geringen Asbestgehalten und HWL im Fußboden.

Seite 7 von 7





Bild 37: Überdachung ehem. Kellereingang südlich Heizhaus, Probe 23547-46, asbesthaltige Isolierpappe "Ruberoid" als Dacheindeckung.



Bild 39: Bürogebäude I, EG, Raum E (Büro), HWL-Decke mit Mineralwolle-Dämmauflage.



Bild 41: Lagerhalle II, Asbestzement-Leichtbauwände (doppelschalig ohne Kerndämmung).



Bild 38: Heizhaus, Wand zwischen nördlichen und südlichen Raum, Gipskarton-Leichtbauwand mit Mineralwolle-Kerndämmung.



Bild 40: Gartensparte, Well-Asbestzement-Zuwegungen teilweise in den Gärten.



Wohnhaus II, Dachbodenansicht.



Anlage 4

zum Bericht 10389-23547

Probenentnahmeprotokoll

Anlage 4: Probenentnahmeprotokoll

zum Bericht 10389-23547

Seite 1 von 6



Allgemeine Daten

Objekt: B-Plan 50, Prohner Straße, 18435 Stralsund

Datum der Probenentnahme: 21.06.2021 bis 23.06.2021

Probenehmer: Christian Borchardt, Jörg Poltz, Andreas Uecker

Ausführende Firma: RW Umweltberatung GmbH

Probenart: Materialproben

Art der Probenentnahme: manuell, nach visuellem Befund Probenentnahmegeräte: Fußboden: Stemmhammer

Fugen und sonstige Proben: Hammer, Beitel, Zange

Firma: RW Umweltberatung GmbH Probenbehälter: Folienbeutel mit Verschluss

Parameter zur Analyse: Asbest, PAK

Analyselabor: RW Umweltberatung GmbH (Asbest) IUL Vorpommern GmbH (sonstige)

Probenabhängige Daten

Proben- Nr.	Entnahme- Stelle	Foto- Bezug	Profil	Material	Stärke	Farbe	Geruch	Proben	Verwendung
23547-01	Heizhaus, Dach-	Anlage 3 Bild 13	1.	Isolierpappe, 2-4 Lagen, besplittet	5 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-01	Rückstellung
	eindeckung		2.	Dachbeton mit Kleberanhaftungen	n.b.	grau	-	-	-
23547-02	Betonfläche	-	1.	Beton	30 mm	grau	-	-	-
	südlich des Heizhauses, Fußboden		2.	Vergussmasse	10 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-02	lichtmikros- kopische Asbest- Analytik
			3.	Beton	n.b.	grau	-	-	-
23547-03	Garagen- komplex, Südflügel, Mauerwerk, Horizontal- sperre	-	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besandet	2-4 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-03	Rückstellung
23547-04	Garagen- komplex,	omplex, Bild 14 ordflügel, arage C,	1.	Presspappe (teilweise)	5 mm	braun	-	-	-
Nordflügel, Garage C, Zwischende			2.	Faserzement	6-7 mm	grau	-	23547-04	lichtmikros- kopische Asbest- Analytik
			3.	Styropor-Dämmung	60-120 mm	weiß	-	-	-
23547-05	Lagerhalle I, südliche Außenwand, Horizontal- sperre zwischen Sockel und Sandwich- Leichtbauplatte	-	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besandet	10-20 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-05	Rückstellung
	Lagerhalle I, Fußboden	Anlage 3 Bild 15	1.	Fugen- Vergussmasse (teilweise)	5 mm	schwarz- grau	-	23547-06	lichtmikros- kopische Asbest- Analytik
			2.	Beton	~ 220 mm	grau	-	-	-
			3.	Feldstein	100 mm	grau	-	-	-
			4.	Sand / Kies	n.b.	graubraun	-	-	-

Seite 2 von 6



Proben- Nr.	Entnahme- Stelle	Foto- Bezug	Profil	Material	Stärke	Farbe	Geruch	Proben	Verwendung
23547-07	Garagen- komplex,	Anlage 3 Bild 16	1.	Beton	60-80 mm	grau	-	-	-
	Garage F, Fußboden		2.	Ziegel	120-130 mm	rot-orange	-	-	-
			3.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	-
23547-08	Garagen- komplex,	-	1.	Beton	270-280 mm	grau	-	-	-
	Garage A, Fußboden		2.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	-
23547-09	Heizhaus, EG, südlicher Raum, lose liegend	-	1.	Flachdichtung	2-3 mm	grau-grün	-	23547-09	lichtmikros- kopische Asbest- Analytik
23547-10	Bürogebäude I,	Anlage 3	1.	Kunststoffbelag	2-3 mm	braun	-	-	-
	EG, Raum L (Büro),	Bild 17	2.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	100 mm	grau		-	-
	Fußboden		3.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-3 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-10	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
			4.	Beton mit Kleberanhaftungen	80-90	grau		-	-
			5.	Sand / Kies	mm n.b.	graubraun			
23547-11	Bürogebäude I,	-	1.	Isolierpappe, 2-5	5-15 mm	schwarz	Teer-	23547-11	Asbest-
	Dach- eindeckung			Lagen, teilweise besplittet	3-13 111111	SCHWarz	geruch	23547-11	(NWG 0,001%) und PAK-Analytik
			2.	HWL (verputzt)	30-60 mm	graubraun	-		-
23547-12	Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), nordwestliche Außenwand, Horizontal- sperre zwischen Sockel und Sandwich- Leichtbauplatte	Anlage 3 Bild 18	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	2-3 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-12	Rückstellung
23547-13		Anlage 3 Bild 19	1.	Fugen- Vergussmasse (teilweise)	5-20 mm	schwarz	-	23547-13	lichtmikros- kopische Asbest- Anayltik
			2.	Beton	140-160 mm	grau	-	-	-
			3.	Sand / Kies	n.b.	ocker	-	-	-
23547-14	Bürogebäude I,	Anlage 3	1.	Fliese	10 mm	rot	-	-	-
	EG, Raum D	Bild 20	2.	Fliesenkleber	2-3 mm	grau	-	-	-
	(Bad), Fußboden		3.	Betonestrich	90-100 mm	grau	-	-	-
			4.	Beton	80-90 mm	grau	-	-	-
			5.	Sand- / Erdboden	n.b.	ocker	-	-	-
23547-15	Wohnhaus I,	Anlage 3	1.	Kunststoffbelag	2-3 mm	braun	-	-	-
	EG, Wohnraum	Bild 21	2:	Kleber	1 mm	weiß	-	-	-
	4, Fußboden		3.	Fliese	10 mm	rot	-	-	
			4.	Fliesenkleber	1-2 mm	grau		-	-
			5.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	70-80 mm	grau	-	-	-
			6.	Isolierpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet	3-4 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-15	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
			7.	Beton mit Kleberanhaftungen	20-30 mm	grau	-	-	-
			8.	Sand / Kies	n.b.	graubraun	-	-	-

Seite 3 von 6



Proben- Nr.	Entnahme- Stelle	Foto- Bezug	Profil	Material	Stärke	Farbe	Geruch	Proben	Verwendung
23547-16	Wohnhaus I,	Anlage 3	1.	Kunststoffbelag	2-3 mm	grau	-	-	-
	EG, Wohnraum	Bild 22	2.	Spanplatte	30 mm		-	-	-
	1, Fußboden		3.	Kunststoffbelag	2-3 mm		-	-	-
			4.	Holzschalung	30 mm	braun	-	-	-
	=		5.	Hohlraum / Ziegelstützen (teilweise)	~ 80 mm	- / rot	-	-	-
			6.	Sand / Kies	n.b.	ocker	-	-	-
23547-17	Wohnhaus I,	-	1.	Fliese	10 mm		_		-
	EG, Flur,		2.	Fliesenkleber	8-9 mm	grau	-	-	-
	Fußboden		3.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	100-110 mm	grau	-	=	-
			4.	Isolierpappe, 2-3 Lagen, teilweise besandet	2-4 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-17	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
			5.	Beton mit	60-70	grau	-		-
				Kleberanhaftungen	mm				
			6.	Sand / Kies	n.b.	ocker	-	-	-
23547-18	Wohnhaus I, Dach- eindeckung	Anlage 3 Bild 23	1.	Isolierpappe, 3-5 Lagen, teilweise besplittet	10-15 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-18	Rückstellung
			2.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	-
23547-19	Lagerhalle II, südliche Außenwand, Horizontal- sperre zwischen Sockel und Sandwich- Leichtbauplatte	-	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	2-3 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-19	Rückstellung
23547-20	Laube C, Wohnraum, Decke		1.	Isolierpappen-Reste an Unterkante der Holz-Dachschalung genagelt	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-20	Rückstellung
23547-21	Laube C, Dach- eindeckung	Anlage 3 Bild 24	1.	Isolierpappe, 5-6 Lagen, besplittet	20-25 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-21	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
005.47.00			2.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	- 1
23547-22	Laube A, Wohnraum,	-	1.	Beton	20-30 mm	grau	-	-	-
	Fußboden		2.	Sand	55 mm	ocker	-	-	-
005.47.00			3.	Sand- / Lehm- / Erdboden	n.b.	braun	-	-	-
23547-23	Laube C,	Anlage 3	1.	Beton	100 mm	grau	-	-	
	Küche,	Bild 25	2.	Plastikfolie, 2 Lagen	1 mm	schwarz	-	-	-
	Fußboden		3.	Beton	60 mm	grau	-	-	-
			4.	Sand- / Lehm- / Erdboden	n.b.	braun	-	-	-
23547-24	Laube B, Dach- eindeckung	-	1.	lsolierpappe, 4-5 Lagen, besplittet	15-20 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-24	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
005455			2.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	-
23547-25	Laube B, Mauerwerk, Horizontal- sperre	-	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	2-4 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-25	Rückstellung

Seite 4 von 6



Proben- Nr.	Entnahme- Stelle	Foto- Bezug	Profil	Material	Stärke	Farbe	Geruch	Proben	Verwendung	
23547-26	Laube D, Dach- eindeckung	-	1.	Isolierpappe, 3-5 Lagen, besplittet	10-15 mm		Teer- geruch	23547-26	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
			2.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	-	
23547-27	Laube G,	Anlage 3	1.	Holzkonstruktion	30 mm	braun	-	-	_	
	Wohnraum, Decke	Bild 26	2.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, unbesplittet	1-2 mm		Teer- geruch	23547-27	Rückstellung	
23547-28	Lauba O		3.	Mineralwolle	50-100 mm		-	-	-	
23547-28	Laube G, Flurbereich, westliche Wand	Anlage 3 Bild 27	1.	Leichtbauplatte (teilweise) an Wand genagelt	8-10 mm		-	23547-28	Asbest- Analytik (NWG 1%)	
	wom Wohnraum, Wand-		2.	Farbanstrich (teilweise)	< 1 mm	100	-	-	-	
23547-29	verkleidung Laube F, Bad.	Antonio	3.	Holzschalung	n.b.	braun	-	-	-	
23347-29	Fußboden	Anlage 3	1.	Fliesen	8-10 mm		-	-	-	
	ruisboden	Bild 28	2.	Fliesenkleber	12-15 mm	0		-	-	
			3.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	120-130 mm	grau	-	-	-	
			4.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-29- 01	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
			5.	Beton mit Kleberanhaftungen	~ 90 mm	grau	-	-	-	
			6.	Sand / Kies	~ 160 mm	grau	-	-	-	
			7.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besandet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-29- 02	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
			8.	Erdboden	n.b.	braun	-	-	-	
23547-30	Laube F,	-	1.	Teppich	5-7 mm	blau	-	-	-	
	Wohnraum, Fußboden		2.	Beton	80-100 mm	grau	-	-	-	
			3.	Sand / Kies	~ 50 mm	grau	-	-	-	
			4.	Plastikfolie	< 1 mm	grau-grün	-	-	-	
00547.04			5.	Sand- / Erdboden	n.b.	braun	-	-	-	
23547-31	Laube L, Dach- eindeckung		-	1.	Isolierpappe, 5-7 Lagen, besplittet	15-20 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-31	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
		ļ	2.	Farbanstrich	< 1 mm	grau-grün	-	-	-	
23547-32	Lauba N		3.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	-	
23347-32	Laube N,	-	1.	Kunststoffbelag	2-3 mm	rosa	-	-	-	
	Lager, Fußboden		2.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-32	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
005 47 55			3.	Beton	n.b.	grau	-	-	-	
23547-33	Laube O,	-	1.	Holzschalung	30 mm	braun	-	-	-	
	Wohnraum, Fußboden		2.	Hohlraum / Holzkonstruktion	80 mm	- / braun	-	-	-	
			3.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-33	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
00547.04	0- "-1		4.	Beton	n.b.	grau	-	-	-	
23547-34	Gewächshaus, nördlich von Laube P, Horizontal- sperre	-	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	2-3 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-34	Rückstellung	

Seite 5 von 6



Proben- Nr.	Entnahme- Stelle	Foto- Bezug	Profil	Material	Stärke	Farbe	Geruch	Proben	Verwendung	
23547-35	Laube U,	Anlage 3	1.	Fliese	7-8 mm	grau	-	-		
	Wohnraum,	Bild 29	2.	Fliesenkleber	3-4 mm		-	-	_	
	Fußboden	1	3.	Betonestrich	~ 50 mm		-	-	-	
			4.	Kies	~ 20 mm	grau	-	-	-	
			5.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besandet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-35	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
			6.	Beton mit Kleberanhaftungen	25-35 mm	grau	-	-	-	
			7.	Ziegel	70 mm	rot	-	-	-	
23547-36	Cabuna		8.	Sand / Kies	n.b.	ocker	-	-	-	
23347-36	Schuppen zwischen	-	1.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-36	Rückstellung	
*	Laube U und V, Nordseite, Außenwand- verkleidung		2.	Holzschalung	n.b.	braun	-	-	-	
23547-37	Bürogebäude II, EG, WC 2, lose liegend	Anlage 3 Bild 30	1.	Isolierpappen- Bruchstücke, teilweise besplittet	2-3 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-37	Rückstellung	
23547-38	23547-38 Lagerhalle II, Raum, Fußboden	Anlage 3 Bild 31	1.	Fugen- Vergussmasse (teilweise)	5-20 mm	schwarz	-	23547-38	lichtmikros- kopische Asbest- Analytik	
			2.	HWL (teilweise in den Fugen)	~ 20 mm	graubraun	-	-	-	
			3.	Beton	180-250 mm	grau	-	-	-	
			4.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-		
23547-39	II, EG, WC 1,	G, WC 1, Bild 32	1.	Betonestrich	35-40 mm	grau	-	-	-	
	Fußboden		2.	HWL	30 mm	graubraun	-	-	-	
				3.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	15-20 mm	grau	2-1	-	-
				4.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	unspe- zifisch	23547-39	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik
			5.	Beton mit Kleberanhaftungen	90-105 mm	grau	-	-	-	
			6.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	_	
23547-40	Bürogebäude	-	1.	Betonestrich	~ 55 mm	grau	-	-	-	
	II, EG, Büro C,		2.	HWL	30 mm	graubraun	-	-	-	
	Fußboden	Fußboden	3.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	20 mm	grau	-	-	-	
			4.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	unspe- zifisch	23547-40	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
			5.	Beton mit Kleberanhaftungen	50-80 mm	grau	-	-	-	
			6.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	-	
23547-41	Bürogebäude II, EG,	-	1.	Betonestrich mit Kleberanhaftungen	105 mm	grau	-	-	-	
	Werkstatt 1, Fußboden		2.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besandet	1-2 mm	schwarz	unspe- zifisch	23547-41	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik	
			3.	Beton mit Kleberanhaftungen	45-60 mm	grau	-	-	-	
			4.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	-	

Seite 6 von 6



Proben- Nr.	Entnahme- Stelle	Foto- Bezug	Profil	Material	Stärke	Farbe	Geruch	Proben	Verwendung										
23547-42	7-42 Bürogebäude II, Dach- eindeckung	Anlage 3 Bild 33	1.	Isolierpappe, 3-4 Lagen, besplittet	10-15 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-42	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik										
			2.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	-										
23547-43	Wohnhaus II, Dachboden,	Anlage 3 Bild 34	1.	Mineralwolle	50-200 mm	gelbbraun	-	=	-										
	Dämmauflage		2.	Isolierpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet	2-3 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-43- 02	Asbest- (NWG 0,001%) und PAK-Analytik										
			3.	Piatherm-Dämmung	30-40 mm	weiß	-	23547-43- 01	Rückstellung										
005.17.11			4.	Presspappen-Decke auf Holzkonstruktion	5 mm	braun	-	-	-										
23547-44	Wohnhaus II,		1.	Fliese	6-8 mm	gelb	-	-	-										
	EG, WC,		2.	Fliesenkleber	3-6 mm	grau	-	-	-										
	Fulsboden		3.	Betonestrich	~ 70 mm	grau		-	-										
			4.	Beton	~ 110 mm	grau		-	-										
			5.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	-										
23547-45	Wohnhaus II, EG, Wohnraum	Anlage 3 Bild 36	1.	Kleber / Ausgleichsmasse	1-2 mm	hellgrau	-	-	-										
	1, Fußboden		2.	Betonestrich	35-40 mm	grau	-	-	-										
			3.	HWL mit Kleberanhaftungen	30-40 mm	graubraun	-	-	-										
														4.	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet	1-2 mm	schwarz	Teer- geruch	23547-45
			5.	Beton mit Kleberanhaftungen	95-100 mm	grau	-	-	-										
00545 40			6.	Sandboden	n.b.	ocker	-	-	-										
23547-46	is obolddonding /	Anlage 3 Bild 37	1.	Isolierpappe, 4-5 Lagen, besplittet	10-15 mm	schwarz	unspe- zifisch	23547-46	Asbest- Analytik (NWG 1%)										
			2.	Holzschalung mit Kleberanhaftungen	n.b.	braun	-	-	-										



Anlage 5

zum Bericht 10389-23547

Materialanalytik Asbest Lichtmikroskopische Untersuchung Prüfbericht Nr. 10389-23547.01

der RW Umweltberatung GmbH

Anlage 5: Prüfbericht Nr. 10389-23547.01

zum Bericht 10389-23547

über die lichtmikroskopische Identifizierung potentieller Asbestfaseraggregate



Seite 1 von 2

Auftraggeber (AG):

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 5

19061 Schwerin

Auftragnehmer (AN):

RW Umweltberatung GmbH

Brandteichstr. 20 17489 Greifswald

Objekt:

B-Plan 50

Prohner Straße 18435 Stralsund

Probenentnahmedatum:

21.06.2021 bis 23.06.2021

Probenehmer:

Christian Borchardt, Jörg Poltz, Andreas Uecker

Probenverpackung:

Kunststoffbeutel mit Verschluss

Prüflabor:

RW Umweltberatung GmbH

Probeneingangsdatum:

23.06.2021

Analysezeitraum:

23.06.2021 bis 30.06.2021

analysierter Parameter:

Asbest

Bearbeiter:

Mari Wieland

Probenkennzeichnung:

Proben-Nr.	Herkunft, Fundpunkt siehe Anlage 2	Materialbeschreibung
23547-02	Betonfläche südlich des Heizhauses, Fußboden	Vergussmasse, schwarz
23547-04	Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, Zwischendecke	Faserzement, grau
23547-06	Lagerhalle I, Raum, Fußbodenfuge	Fugenvergussmasse, schwarz-grau
23547-09	Heizhaus, EG, südlicher Raum, Fußboden, lose liegend	Flachdichtung, grau-grün, faserhaltig
23547-13	Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), Fußbodenfuge	Fugenvergussmasse, schwarz
23547-28	Laube G, Flurbereich, westliche Wand vom Wohnraum, Wandverkleidung	Leichtbauplatte, grau-weiß, faserhaltig
23547-38	Lagerhalle II, Raum, Fußbodenfuge	Fugenvergussmasse, schwarz
23547-46	Überdachung ehem. Kellereingang südlich Heizhaus, Dacheindeckung	Isolierpappe, 4-5 Lagen, besplittet, unspezifischer Geruch

Anlage 5: Prüfbericht Nr. 10389-23547.01

zum Bericht 10389-23547

über die lichtmikroskopische Identifizierung potentieller Asbestfaseraggregate



Seite 2 von 2

Untersuchungsverfahren:

Die Untersuchungen der Probenmaterialien erfolgten mit einem Lichtmikroskop bei 20-100facher Vergrößerung.

Die Proben wurden hinsichtlich des Auftretens von Faseraggregaten bemustert.

Eventuell vorhandene Fasern / Faseraggregate wurden auf Grund ihrer morphologischen Merkmale (Spaltbarkeit in Längsrichtung) als potentielle Asbestfaseraggregate oder als sonstige organische oder anorganische Faseraggregate eingestuft.

Untersuchungsergebnisse:

Proben-Nr.	Material, Herkunft	potentielle Asbestfaseraggregate lichtmikroskopisch sichtbar	Analytik zum Nachweis oder zum Ausschluss von Asbest
Vergussmasse 23547-02 Betonfläche südlich des Heizhauses, Fußboden		nein	-
23547-04	Faserzement Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, Zwischendecke	ja	-
23547-06	Fugenvergussmasse Lagerhalle I, Raum, Fußbodenfuge	nein	-
23547-09	Flachdichtung Heizhaus, EG, südlicher Raum, lose liegend	nein	-
23547-13	Fugenvergussmasse Bürogebäude I, EG, Raum K (Werkstatt), Fußbodenfuge	nein	-
23547-28	Leichtbauplatte Laube G, Flurbereich, westliche Wand vom Wohnraum, Wandverkleidung	ja	VDI 3866 Blatt 5, Nachweisgrenze 1 %
23547-38	Fugenvergussmasse Lagerhalle II, Raum, Fußbodenfuge	nein	-
23547-46	Isolierpappe Überdachung ehem. Kellereingang südlich Heizhaus, Dacheindeckung	ja	VDI 3866 Blatt 5, Nachweisgrenze 1 %

In der Leichtbauplatte (Probe 23547-28) und in der Isolierpappe (Probe 23547-46) wurden Faseraggregate identifiziert, die sehr wahrscheinlich aus Asbest bestehen. Zum Asbest-Nachweis werden die beiden Proben gemäß VDI 3866 Blatt 5 mit einer Nachweisgrenze von 1 % zu analysieren.

In allen (Fugen)-Vergussmassenproben (Probe 23547-02, -06, -13 und -38) und in der Flachdichtung (Probe 23547-09) wurden keine potentiellen Asbestfaseraggregate festgestellt.

Die Analyseergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Christian Borchardt

BSc. Geologie

Datum: 06.08.2021



Anlage 6

zum Bericht 10389-23547

Materialanalytik Asbest gemäß VDI 3866, Blatt 5 Prüfbericht Nr. 10389-23547.02

der RW Umweltberatung GmbH

Anlage 6: Prüfbericht Nr. 10389-23547.02

zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5 Seite 1 von 3



Auftraggeber (AG):

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 5

19061 Schwerin

Auftragnehmer (AN):

RW Umweltberatung GmbH

Brandteichstr. 20 17489 Greifswald

Objekt:

B-Plan 50

Prohner Straße 18435 Stralsund

Probenentnahmedatum:

21.06.2021 bis 23.06.2021

Probenehmer:

Christian Borchardt, Jörg Poltz, Andreas Uecker

Probenverpackung:

Kunststoffbeutel mit Verschluss

Prüflabor:

RW Umweltberatung GmbH

Probeneingangsdatum:

23.06.2021

Analysezeitraum:

23.06.2021 bis 30.06.2021

analysierter Parameter:

Asbest

Bearbeiter:

Mari Wieland

Probenkennzeichnung:

Proben-Nr.	Fundpunkt	Materialbeschreibung
23547-28	Laube G, Flurbereich, westlich Wand vom Wohnraum, Wandverkleidung	Leichtbauplatte, grau-weiß, faserhaltig
23547-46	Überdachung ehem. Kellereingang südlich	Isolierpappe, 4-5 Lagen, besplittet,
	Heizhaus, Dacheindeckung	schwarz, unspezifischer Geruch

Analyseverfahren:

Das Probenmaterial wurde zunächst mit einem Lichtmikroskop bei 10-100facher Vergrößerung zur Identifizierung eventuell vorhandener Asbestfaseraggregate auf Grund morphologischer Charakteristika durchmustert.

Für Asbest typische Faseraggregate, die mittels Lichtmikroskopie identifiziert und separiert werden konnten, wurden auf ein Kohlenstoffleittab präpariert.

Von Probenmaterialien, bei denen eine Identifizierung, Separierung und Präparation einzelner Asbestfaseraggregate mittels Lichtmikroskopie nicht möglich war, wurden Pulverpräparate auf Kohlenstoffleittabs hergestellt.

Die Analytik aller Proben erfolgte mit einem Rasterelektronenmikroskop mit angeschlossenem Röntgenmikroanalysesystem mit folgenden Analysebedingungen:

REM: JEOL JSM – IT100 EDX: EDAX Team HX-1001 Vergrößerung: 50 - 5.000-fach Beschleunigungsspannung: 15keV.

Anlage 6: Prüfbericht Nr. 10389-23547.02

zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5

RW Umweltheratung G

Seite 2 von 3

Das Verfahren gemäß VDI 3866, Blatt 5 zur Asbest-Analytik eignet sich zum qualitativen Nachweis von Asbest in technischen Produkten, deren Asbestmassenanteil mindestens 1 % beträgt.

Einstufungs- und Bewertungskriterien:

Asbest ist auf europäischer Ebene im Anhang VI der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als krebserzeugender Stoff der Kategorie 1 (RL 67/548/EWG) bzw. 1A (CLP) eingestuft (Carc. Cat. 1; R 45, T; R 48/23 bzw. Carc. 1A; H350).

Analysenergebnisse:

Proben- Nr.	Präparat	Asbest nach- gewiesen	Massen- gehaltsklasse	Asbestart	Asbestprodukt	Nachweisgrenze
23547-28	Bruchstück mit Fasern	ja	5 – 20 %	Chrysotil	asbesthaltige Leichtbauplatte "Sokalit"	< 0.4.0/ bis 4.0/
23547-46	Faserbündel	ja	1 – 5 %	Chrysotil	asbesthaltige Isolierpappe "Ruberoid"	< 0,1 % bis 1 %

Die Analyseergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Analysendokumentation:




Bild 1: Probe 23547-28, Chrysotil-Faseraggregate




Abb. 1: Elementspektrum Probe 23547-28 (Chrysotil)




Bild 2: Probe 23547-46, Chrysotil-Faseraggregate




Abb. 2: Elementspektrum Probe 23547-46 (Chrysotil)

Anlage 6: Prüfbericht Nr. 10389-23547.02

zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5

Seite 3 von 3



Zusatzinformationen

Proben- Nummer	Asbestprodukt	Kategorie gem. 2.11 – 2.13 TRGS 519 (1)
23547-28	asbesthaltige Leichtbauplatte "Sokalit"	schwach gebundenes Asbestprodukt
23547-46	asbesthaltige Isolierpappe "Ruberoid"	schwach gebundenes Asbestprodukt

Christian Borchardt

BSc. Geologie

Datum: 06.08.2021

Literatur

- (1) TRGS 519 "Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten ", Ausgabe: Januar 2014 (geändert und ergänzt 02.03.2015)
- (2) CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006, ABI. Nr. L 353 vom 31.12.2008.
- (3) Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 23: Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle (Juni 2015)



Anlage 7

zum Bericht 10389-23547

Materialanalytik Asbest gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B Prüfbericht Nr. 10389-23547.03

der RW Umweltberatung GmbH

Anlage 7: Prüfbericht Nr. 10389-23547.03

zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B Seite 1 von 4



Auftraggeber (AG):

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 5

19061 Schwerin

Auftragnehmer (AN):

RW Umweltberatung GmbH

Brandteichstr. 20 17489 Greifswald

Objekt:

B-Plan 50

Prohner Straße 18435 Stralsund

Probenentnahmedatum:

21.06.2021 bis 23.06.2021

Probenehmer:

Christian Borchardt, Jörg Poltz, Andreas Uecker

Probenverpackung:

Kunststoffbeutel mit Verschluss

Prüflabor:

RW Umweltberatung GmbH

Probeneingangsdatum:

30.06.2021

Analysezeitraum:

30.06.2021 bis 08.07.2021

analysierter Parameter:

Asbest

Bearbeiter:

Mari Wieland

Probenkennzeichnung:

Proben-Nr.	Fundpunkt	Materialbeschreibung
23547-10	Bürogebäude I, EG, Raum L (Büro), Fußboden	Suspension von Isolierpappe, 1-2 Lagen,
23547-11	Bürogebäude I, Dacheindeckung	besplittet, schwarz, Teergeruch
20047-11	Burogebaude i, Dachemdeckung	Suspension von Isolierpappe, 2-5 Lagen, teilweise besplittet, schwarz, Teergeruch
MP 23547-15	23547-15: Wohnhaus I, EG, Wohnraum 4,	Suspension von Mischprobe von
und -17	Fußboden	Isolierpappe, je 2-3 Lagen, unbesplittet,
	23547-17: Wohnhaus I, EG, Flur, Fußboden	teilweise besandet, schwarz, Teergeruch
MP 23547-21,	23547-21: Laube C, Dacheindeckung	Suspension von Mischprobe von
-24, -26 und	23547-24: Laube B, Dacheindeckung	Isolierpappe je 4-6 Lagen, teilweise
-31	23547-26: Laube D, Dacheindeckung	besplittet, schwarz, Teergeruch
	23547-31: Laube L, Dacheindeckung	
MP 23547-29-	23547-29-01/02: Laube F, Bad, Fußboden,	Suspension von Mischprobe von
01/02, -32, -33	oberer und unterer Isolierpappen-Horizont	Isolierpappe, je 1-2 Lagen, teilweise
und -35	23547-32: Laube N, Lager, Fußboden	besplittet, teilweise besandet, schwarz,
	23547-33: Laube O, Wohnraum, Fußboden	Teergeruch
	23547-35: Laube U, Wohnraum, Fußboden	
MP 23547-39,	23547-39: Bürogebäude II, EG, WC 1, Fußboden	Suspension von Mischprobe von
-40 und -41	23547-40: Bürogebäude II, EG, Büro C,	Isolierpappe, je 1-2 Lagen, teilweise
	Fußboden	besplittet, teilweise besandet, schwarz,
	23547-41: Bürogebäude II, EG, Werkstatt 1,	unspezifischer Geruch
00547.40	Fußboden	
23547-42	Bürogebäude II, Dacheindeckung	Suspension von Isolierpappe, 3-4 Lagen,
00547.40.00		besplittet, schwarz, Teergeruch
23547-43-02	Wohnhaus II, Dachboden, Dämmauflage	Suspension von Isolierpappe, 2-3 Lagen,
		unbesplittet, schwarz, Teergeruch

Anlage 7: Prüfbericht Nr. 10389-23547.03

zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B Seite 2 von 4



Analyseverfahren:

Das Probenmaterial wird komplett bei 450 °C verascht und zerkleinert (< 100µm). Aus einer Teilmenge des Probenmaterials (2 mg/cm², Masse nach Veraschung, bezogen auf die Filterfläche) wird eine Suspension mit destilliertem Wasser hergestellt in Verbindung mit einer Säurebehandlung (5-10 %ige HCI). Die Suspension wird auf ein goldbedampftes Polycarbonatfilter filtriert.

Die rasterelektronenmikroskopische Auswertung erfolgt bei verschiedenen Vergrößerungen (50-, 200und 1.000-fach) mit einem Rasterelektronenmikroskop mit angeschlossenem Röntgenmikroanalysesystem.

> REM: JEOL JSM – IT100 EDX: EDAX Team HX-1001

Beschleunigungsspannung: 15 keV.

Die Auswertung erfolgt qualitativ. Beim ersten Nachweis von asbesthaltigen Strukturen wird die Untersuchung abgebrochen mit dem Ergebnis "asbesthaltig". Ohne positiven Asbestbefund wird die Untersuchung über die gesamte erforderliche Filterfläche von insgesamt 57 mm² fortgesetzt.

Das Verfahren eignet sich zum qualitativen Nachweis von Asbest in sehr niedrigen Konzentrationen bei einer Nachweisgrenze von 0,001 %.

Einstufungs- und Bewertungskriterien:

Asbest ist auf europäischer Ebene im Anhang VI der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als krebserzeugender Stoff der Kategorie 1 (RL 67/548/EWG) bzw. 1A (CLP) eingestuft (Carc. Cat. 1; R 45, T; R 48/23 bzw. Carc. 1A; H350).

Analysenergebnisse:

Proben-Nr.	Präparat	Asbest nach- gewiesen	Massen- gehaltsklasse	Asbestart	Asbestprodukt	Nachweisgrenze
23547-10	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	
23547-11	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	
MP 23547- 15 und -17	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	
MP 23547- 21, -24, -26 und -31	Suspensionspräparat	ja	in Spuren	Chrysotil	Isolierpappe mit geringen Asbestgehalten	
MP 23547- 29-01/02, -32, -33 und -35	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	0,001 %
MP 23547- 39, -40 und -41	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	
23547-42	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	
23547-43- 02	Suspensionspräparat	nein	-	-	-	

Die Analyseergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Anlage 7: Prüfbericht Nr. 10389-23547.03 zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B Seite 3 von 4



Analysendokumentation:




Bild 1: Belegungsdichte Probe 23547-10







Bild 2: Belegungsdichte Probe 23547-11



Belegungsdichte MP 23547-15 und -17



MP 23547-21, -24, -26 und -31, Chrysotil-Fasern Bild 4:



Elementspektrum MP 23547-21, -24, -26 und -31 Abb. 1: (Chrysotil)

Anlage 7: Prüfbericht Nr. 10389-23547.03

zum Bericht 10389-23547

über die Bestimmung des Asbestgehaltes in technischen Produkten gemäß VDI 3866, Blatt 5, Anhang B Seite 4 von 4






Bild 5: Belegungsdichte MP 23547-29-01/02, -31, -33 und -35




Bild 6: Belegungsdichte MP 23547-39, -40 und -41




Bild 7: Belegungsdichte Probe 23547-42




Bild 8: Belegungsdichte Probe 23547-43-02

Datum: 06.08.2021

Christian Borchardt BSc. Geologie

Literatur

- (1) TRGS 519 "Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten ", Ausgabe: Januar 2014 (geändert und ergänzt 02.03.2015)
- (2) CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006, ABI. Nr. L 353 vom 31.12.2008.
- (3) Mitteilung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 23: Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle (Juni 2015)



Anlage 8

zum Bericht 10389-23547

PAK-Konzentrationen in Isolierpappen Prüfbericht Nr. 10389-23547.04

der RW Umweltberatung GmbH

Anlage 8: Prüfbericht Nr. 10389-23547.04

zum Bericht 10389-23547

zur Untersuchung von Isolierpappen auf den PAK-Gehalt

Seite 1 von 3



Auftraggeber (AG):

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 5

19061 Schwerin

Auftragnehmer (AN):

RW Umweltberatung GmbH

Brandteichstr. 20 17489 Greifswald

Objekt:

B-Plan 50

Prohner Straße 18435 Stralsund

Probenentnahmedatum:

21.06.2021 bis 23.06.2021

Probenehmer:

Christian Borchardt, Jörg Poltz, Andreas Uecker

Probenverpackung:

Kunststoffbeutel mit Verschluss

Prüflabor:

Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

Probeneingangsdatum:

30.06.2021

Analysezeitraum:

30.06.2021 bis 09.07.2021

analysierter Parameter:

PAK-16-EPA (von der Environmental Protection Agency definierte 16 Komponenten Polyzyklischer Aromatischer Kohlenwasserstoffe)

Probenkennzeichnung:

Proben-Nr.	Fundpunkt	Materialbeschreibung
23547-10	Bürogebäude I, EG, Raum L (Büro), Fußboden	Isolierpappe, 1-2 Lagen, besplittet, schwarz, Teergeruch
23547-11	Bürogebäude I, Dacheindeckung	Isolierpappe, 2-5 Lagen, teilweise besplittet, schwarz, Teergeruch
MP 23547-15 und -17	23547-15: Wohnhaus I, EG, Wohnraum 4, Fußboden 23547-17: Wohnhaus I, EG, Flur, Fußboden	Mischprobe von Isolierpappe, je 2-3 Lagen, unbesplittet, teilweise besandet, schwarz, Teergeruch
MP 23547-21, -24, -26 und - 31	23547-21: Laube C, Dacheindeckung 23547-24: Laube B, Dacheindeckung 23547-26: Laube D, Dacheindeckung 23547-31: Laube L, Dacheindeckung	Mischprobe von Isolierpappe, je ca. 4-6 Lagen, besplittet, schwarz, Teergeruch
MP 23547-29- 01/02, -32, -33 und -35	23547-29-01/02: Laube F, Bad, Fußboden, oberer und unterer Isolierpappen-Horizont 23547-32: Laube N, Lager, Fußboden 23547-33: Laube O, Wohnraum, Fußboden 23547-35: Laube U, Wohnraum, Fußboden	Mischprobe von Isolierpappe, je 1-2 Lagen, teilweise besplittet, teilweise besandet, schwarz, Teergeruch

Anlage 8: Prüfbericht Nr. 10389-23547.04

zum Bericht 10389-23547

zur Untersuchung von Isolierpappen auf den PAK-Gehalt Seite 2 von 3



Proben-Nr.	Fundpunkt	Materialbeschreibung
MP 23547-39, -40 und -41	23547-39: Bürogebäude II, EG, WC 1, Fußboden 23547-40: Bürogebäude II, EG, Büro C, Fußboden 23547-41: Bürogebäude II, EG, Werkstatt 1, Fußboden	Mischprobe von Isolierpappe, je 1-2 Lagen besplittet, teilweise besandet, schwarz, unspezifischer Geruch
23547-42	Bürogebäude II, Dacheindeckung	Isolierpappe, 3-4 Lagen, besplittet, schwarz, Teergeruch
23547-43-02	Wohnhaus II, Dachboden, Dämmauflage	Isolierpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet, schwarz, Teergeruch

Gefahrstoff-Einstufungskriterien:

Benzo(a)pyren

Gemäß TRGS 905, Nr. 4 (1) sind Stoffe mit Benzo(a)pyrengehalten > 0,005 % (> 50 mg/kg) als krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 2 gemäß Richtlinie 67/548EWG, Anhang VI, Nr. 4.2.1 (2) einzustufen. Dies entspricht der aktuellen Kategorie 1B der EG-Verordnung 1272/2008, Anhang I, Abschnitt 3.6 (3).

PAK

Gemäß der "Vereinbarung über die Umsetzung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen in Norddeutschland" vom 18.02.2000 sind Abfälle als gefährlich einzustufen, wenn ein PAK-Gehalt von 100 mg/kg überschritten wird.

Analysenergebnisse und Gefahrstoff-Einstufung:

Der Originalprüfbericht ist in der Anlage enthalten. Es wurden folgende Gehalte an PAK, Benzo(a)pyren und Naphthalin in den Isolierpappen ermittelt:

Proben-Nr.	Lokalität	PAK-16 [mg/kg]	Benzo(a)pyren [mg/kg]	Naphthalin [mg/kg]	Gefahrstoff- Einstufung
23547-10	Bürogebäude I, EG, Raum L, Fußboden	7.700,76	500	0,76	ja
23547-11	Bürogebäude I, Dacheindeckung	3.777,93	460	0,73	ja
MP 23547-15 und -17	Wohnhaus I, EG, Wohnraum 4 und Flur, Fußboden	5.544,9	370	3,7	ja
MP 23547-21, -24, -26 und -31	Laube B, C, D und L, Dacheindeckung	460,6	26	5,3	ja
MP 23547-29- 01/02, -32, -33 und -35	Laube F, N, O und U, Fußboden	7.285,1	360	7,1	ja
MP 23547-39, -40 und -41	Bürogebäude II, EG, WC 1, Büro C und Werkstatt 1, Fußboden	36,13	4,0	2,9	nein

Anlage 8: Prüfbericht Nr. 10389-23547.04

zum Bericht 10389-23547

zur Untersuchung von Isolierpappen auf den PAK-Gehalt

Seite 3 von 3



Proben-Nr.	Lokalität	PAK-16 [mg/kg]	Benzo(a)pyren [mg/kg]	Naphthalin [mg/kg]	Gefahrstoff- Einstufung
23547-42	Bürogebäude II, Dacheindeckung	2.505,2	160	1,2	ja
23547-43-02	Wohnhaus II, Dachboden, Dämmauflage	11.808,2	1.000	8,2	ja

Christian Borchardt

BSc. Geologie

Datum: 06.08.2021

Literatur

- (1) TRGS 905 "Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder und fortpflanzungsgefährdender Stoffe", Ausgabe: Juli 2005 zuletzt geändert und ergänzt: Mai 2008.
- Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die (2) Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (zurückgezogen).
- (3)CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006, ABI. Nr. L 353 vom 31.12.2008.
- BGR 128 "Kontaminierte Bereiche", Ausgabe April 1997, aktualisierte Fassung Februar 2006. (4)
- (5) (6) TRGS 500 "Schutzmaßnahmen", Ausgabe Januar 2008, ergänzt Mai 2008.
- TRGS 524 "Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen", Ausgabe Februar 2010, ergänzt: GMBI 2011 S. 1018-1019 [Nr. 49-51].
- TRGS 551 "Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material", Ausgabe Juli 1999, ergänzt: BArbBl. Heft (7)6/2003.

Industrie- und Umweltlaboratorium Vorpommern GmbH

17489 Greifswald Am Koppelberg 20 Tel. (03834) 5745 - 0

Mail mail@iul-vorpommern.de

18439 Stralsund Bauhofstr. 5

Tel. (03831) 270 888



Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17025

akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der
Urkunde aufgeführten
Prüfverfahren.

IUL Vorpommern GmbH Am Koppelberg 20 17489 Greifswald

RW Umweltberatung GmbH Brandteichstraße 20 17489 Greifswald

Greifswald, 12.07,2021

Kunden-Nr.: 40307

Prüfbericht 21-3383-001 bis 008

Auftragsnummer Kunde:

23547

Probenzustand:

anforderungskonform

Beginn / Ende Prüfung:

30.06.2021 / 09.07.2021

В	Betrifft: Isolierpappe				
P	robenbezeichnung:		23547-10		
E	Eingang am: 30.06.2021				
Р	arameter	Einheit	Messwert		
G1	PV Asbestanalytik VDI 3866 Blatt 5 Anh. B				
G1	Einwaage für Glührückstand	g OS	4,04		
G1	Glührückstand 450°C	% TS	45,3		
G1	Einwaage Suspension	mg TS	8		
G1	Volumen Filtration	ml	40		
G1	Volumen Suspension	ml	40		
G1	PAK				
G1 A	Naphthalin DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	0,76		
G1 A	Acenaphthylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10		
G1 A	Acenaphthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	18		
G1 A	Fluoren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	31		
G1 A	Phenanthren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	860		
G1 A	Anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	480		
G1 A	Fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1800		
G1 A	Pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1500		
G1 A	Benzo(a)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	810		

Prüfbericht 21-3383-001 bis 008



В	etrifft:		Isolierpappe
Р	robenbezeichnung:		23547-10
Е	ingang am:		30.06.2021
Р	arameter	Einheit	Messwert
G1 A	Chrysen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	510
G1 A	Benzo(b)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	440
G1 A	Benzo(k)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	220
G1 A	Benzo(a) pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	500
G1 A	Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	61
G1 A	Benzo(g,h,i)perylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	330
G1 A	Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	140
G1	Summe PAK (Addition ohne < -Werte)	mg/kg OS	7700,76



В	etrifft:		Isolierpappe
Р	robenbezeichnung:		23547-11
Е	ingang am:		30.06.2021
Р	arameter	Einheit	Messwert
G1	PV Asbestanalytik VDI 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1	Einwaage für Glührückstand	g OS	10,80
G1	Glührückstand 450°C	% TS	39,5
G1	Einwaage Suspension	mg TS	8
G1	Volumen Filtration	ml	40
G1	Volumen Suspension	ml	40
G1	PAK		
G1 A	Naphthalin DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	0,73
G1 A	Acenaphthylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
G1 A	Acenaphthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,8
G1 A	Fluoren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2,4
G1 A	Phenanthren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	230
G1 A	Anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	62
G1 A	Fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	650
G1 A	Pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	610
G1 A	Benzo(a)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	380
G1 A	Chrysen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	230
G1 A	Benzo(b)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	430
G1 A	Benzo(k)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	190
G1 A	Benzo(a)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	460
G1 A	Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	51
G1 A	Benzo(g,h,i)perylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	320
G1 A	Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	160
G1	Summe PAK (Addition ohne < -Werte)	mg/kg OS	3777,93



Betrif	ft:		Isolierpappe
Probe	enbezeichnung:		MP 23547-15/ -17
Einga	ang am:		30.06.2021
Parar	neter	Einheit	Messwert
	Asbestanalytik 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1 Einv	waage für Glührückstand	g OS	9,91
G1 Glül	hrückstand 450°C	% TS	28,5
G1 Einv	waage Suspension	mg TS	8
G1 Volu	umen Filtration	ml	40
G1 Volu	umen Suspension	ml	40
G1 PAK	<		
	ohthalin 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	3,7
	naphthylen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
	naphthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	38
G1 Fluc	oren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2,2
	nanthren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1300
	hracen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	380
	oranthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1100
G1 Pyre	en 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	880
	zo(a)anthracen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	500
G1 Chry A DIN 3	ysen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	280
	zo(b)fluoranthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	270
	zo(k)fluoranthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	130
	zo(a)pyren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	370
	enzo(a,h)anthracen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	21
	zo(g,h,i)perylen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	150
	no(1,2,3-c,d)pyren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	120
G1 Sum	ime PAK (Addition ohne < -Werte)	mg/kg OS	5544,9



Betrifft:		Isolierpappe
Probenbezeichnung:		MP 23547-21/ -24/ -26/ -31
Eingang am:		30.06.2021
Parameter	Einheit	Messwert
G1 PV Asbestanalytik VDI 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1 Einwaage für Glührückstand	g OS	9,96
G1 Glührückstand 450°C	% TS	31,8
G1 Einwaage Suspension	mg TS	8
G1 Volumen Filtration	ml	40
G1 Volumen Suspension	ml	40
G1 PAK		
G1 Naphthalin A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	5,3
G1 Acenaphthylen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
G1 Acenaphthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	11
G1 Fluoren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	9,3
G1 Phenanthren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	98
G1 Anthracen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	24
G1 Fluoranthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	98
G1 Pyren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	73
G1 Benzo(a)anthracen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	34
G1 Chrysen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	22
G1 Benzo(b)fluoranthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	22
G1 Benzo(k)fluoranthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	11
G1 Benzo(a) pyren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	26
G1 Dibenzo(a,h)anthracen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2,0
Benzo(g,h,i)perylen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	15
Indeno(1,2,3-c,d)pyren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	10
Summe PAK (Addition ohne < -Wer	te) mg/kg OS	460,6



Betri	fft:		Isolierpappe
Prob	enbezeichnung:		MP 23547-29-01/ -29-02/ -32/ -33/ -35
Eing	ang am:		30.06.2021
Para	meter	Einheit	Messwert
- 1	Asbestanalytik I 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1 Ein	nwaage für Glührückstand	g OS	11,80
G1 Gli	ührückstand 450°C	% TS	35,5
G1 Ein	nwaage Suspension	mg TS	8
G1 Vol	lumen Filtration	ml	40
G1 Vol	lumen Suspension	ml	40
G1 PA	К		
	phthalin I 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	7,1
	enaphthylen I 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
G1 Ace	enaphthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	230
G1 Flu	oren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	300
G1 Phe	enanthren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1600
G1 Ant	thracen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	810
G1 Flu	oranthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1400
G1 Pyr		mg/kg OS	1000
G1 Ber	nzo(a)anthracen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	500
G1 Chr	ysen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	320
G1 Ben	nzo(b)fluoranthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	280
G1 Ben	nzo(k)fluoranthen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	140
G1 Ben	nzo(a)pyren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	360
G1 Dibe	enzo(a,h)anthracen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	58
G1 Ben	zo(g,h,i)perylen 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	180
G1 Inde	eno(1,2,3-c,d)pyren 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	100
31 Sum	nme PAK (Addition ohne < -Werte)	mg/kg OS	7285,1
		L	L



Betrifft:		Isolierpappe
Probenbezeichnung:		MP 23547-39/ -40/ -41
Eingang am:		30.06.2021
Parameter	Einheit	Messwert
G1 PV Asbestanalytik VDI 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1 Einwaage für Glührückstand	g OS	8,03
G1 Glührückstand 450°C	% TS	28,0
G1 Einwaage Suspension	mg TS	8
G1 Volumen Filtration	ml	40
G1 Volumen Suspension	ml	40
G1 PAK		
G1 Naphthalin A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2,9
G1 Acenaphthylen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
G1 Acenaphthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,4
G1 Fluoren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,3
G1 Phenanthren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	8,0
G1 Anthracen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	3,2
G1 Fluoranthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2,9
G1 Pyren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2,5
G1 Benzo(a) anthracen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	3,5
G1 Chrysen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	0,84
G1 Benzo(b)fluoranthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,3
G1 Benzo(k)fluoranthen A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,2
G1 Benzo(a) pyren A DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	4,0
G1 Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	0,29
Benzo(g,h,i)perylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,5
Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,3
Summe PAK (Addition ohne < -Wer	te) mg/kg OS	36,13



Е	Betrifft:		Isolierpappe
P	Probenbezeichnung:		23547-42
Е	ingang am:		30.06.2021
Р	arameter	Einheit	Messwert
G1	PV Asbestanalytik VDI 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1	Einwaage für Glührückstand	g OS	8,28
G1	Glührückstand 450°C	% TS	26,3
G1	Einwaage Suspension	mg TS	8
G1	Volumen Filtration	ml	40
G1	Volumen Suspension	ml	40
G1	PAK		
G1 A	Naphthalin DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1,2
G1 A	Acenaphthylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
G1 A	Acenaphthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	12
G1 A	Fluoren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	15
G1 A	Phenanthren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	430
G1 A	Anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	120
G1 A	Fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	610
G1 A	Pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	440
G1 A	Benzo(a)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	220
G1 A	Chrysen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	140
G1 A	Benzo(b)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	130
- 1	Benzo(k)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	65
- 1	Benzo(a)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	160
- 1	Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	15
	Benzo(g,h,i)perylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	94
- 1	Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	53
G1	Summe PAK (Addition ohne < -Werte)	mg/kg OS	2505,2



E	Setrifft:		Isolierpappe
P	robenbezeichnung:		23547-43-02
Е	ingang am:		30.06.2021
Р	arameter	Einheit	Messwert
G1	PV Asbestanalytik VDI 3866 Blatt 5 Anh. B		
G1	Einwaage für Glührückstand	g OS	1,76
G1	Glührückstand 450°C	% TS	6,4
G1	Einwaage Suspension	mg TS	8
G1	Volumen Filtration	ml	40
G1	Volumen Suspension	ml	40
G1	PAK		
G1 A	Naphthalin DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	8,2
G1 A	Acenaphthylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	< 0,10
G1 A	Acenaphthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	36
G1 A	Fluoren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	100
G1 A	Phenanthren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2100
G1 A	Anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	840
G1 A	Fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	2600
G1 A	Pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1700
G1 A	Benzo(a)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1200
G1 A	Chrysen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	700
G1 A	Benzo(b)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	600
G1 A	Benzo(k)fluoranthen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	300
G1 A	Benzo(a)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	1000
	Dibenzo(a,h)anthracen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	64
	Benzo(g,h,i)perylen DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	420
- 1	Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN 38414-S 21 (02/1996)	mg/kg OS	140
31	Summe PAK (Addition ohne < -Werte)	mg/kg OS	11808,2

Prüfbericht 21-3383-001 bis 008



H. Hode

Helga Stock Diplom Chemiker

Dieser Prüfbericht wurde entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 geprüft und freigegeben sowie mit einer digitalen Unterschrift versehen. Die Ergebnisangabe erfolgt ohne Messunsicherheit. Bei Erfordernis ist eine separate Übergabe der Messunsicherheiten möglich. Die Konformitätsbewertungen erfolgen ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit.



Anlage 9

zum Bericht 10389-23547

Gefahrstoffkataster



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 1 von 24

N	Findamakt.	Finhoit	Mondo	Fo.*0	Droho	Ergobnie	Cofobretoff	Laistoenmoon	Schutzmaßnahman
	audbauv.		of line	000	1000	Ligebills	Octal 1 stoll	Liauciuigeii	Schalzmannamich
-	Schwach gebundene Asbestprodukte (170601*)	ne Asbe	stprodu	kte (170601*)					
7.	NH-Sicherungen	Stück	3	ı		1	Asbest	 asbesthaltige Flachdichtungen (ca. 70 % Chrysotil) in NH-Sicherungen räumliche Zuordnung: Bürogebäude I, EG, Raum K: 3 Stück Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten 	TRGS 519, Nr. 9.2 Abs. 7 und Nr. 15 ohne Öffnung der Bauteile
1.2	asbesthaltige Isolierpappe "Ruberoid" als Dacheindeckung	3 E	10	Anlage 3 Bild 37	23547-46	MGK: 1 – 5 % Chrysotil	Asbest	 Isolierpappe, 4-5 Lagen, mit asbesthaltigem Splitt als Dacheindeckung, ca. 10-15 mm stark auf Holzschalung verklebt organoleptisch kein Teergeruch bestimmt einzelne Lagen lassen sich nicht voneinander trennen, daher ist gesamtes Paket als asbesthaltiger Abfall zu entsorgen räumliche Zuordnung und Mengen: Überdachung ehem. Kellereingang südlich Heizhaus: 10 m² analytischer Nachweis siehe Anlage 5 und 6 	TRGS 519, insbesondere: Nr. 3.1, 8.1, 9.2 Abs. 2 Nr. 1, 9.3 Abs. 1 Satz 1, keine Abschottungen
1.3	Armaturen an Rohrleitungen	Stück	10			1	Asbest	 asbesthaltige Flachdichtungen (ca. 70 % Chrysotil) und Stopfbuchspackungen (> 90 % Chrysotil) in Rohrleitungsarmaturen räumliche Zuordnung und Mengen: Heizhaus, KG: ca. 10 Stück Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten 	TRGS 519, Nr. 9.2 Abs. 7 und Nr. 15 ohne Öffnung der Bauteile oder DGUV Information 201-12 (alt BGI 664) AT 1 und AT 2
4:1	Flansche an Rohrleitungen	Stück	10		1	1	Asbest	 asbesthaltige Flachdichtungen (ca. 70 % Chrysotil) räumliche Zuordnung und Mengen: Heizhaus, KG: ca. 10 Stück Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten 	TRGS 519, Nr. 9.2 Abs. 7 und Nr. 15 ohne Öffnung der Bauteile oder DGUV Information 201-12 (alt BGI 664) AT 1 und AT 2
5.	Leichtbauplatte "Sokalit" als Wandverkleidung	т,	0,2	Anlage 3 Bild 27	23547-28	MGK: 5 – 20 % Chrysotil	Asbest	 Reste von asbesthaltiger Leichtbauplatte "Sokalit" als Wandverkleidung räumliche Zuordnung und Mengen: Gartensparte, Laube G: 0,2 m² analytischer Nachweis siehe Anlage 5 und 6 	Aufnahme, Verpackung und Reinigung aller Oberflächen als Arbeiten geringer Exposition gemäß Nr. 2.8 TRGS 519 Schutzmaßnahmen in Anlehnung an TRGS 519, Nr. 16.3 2 Stück Erfolgskontrollmessungen gemäß TRGS 519 Nr. 2.8



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 2 von 24

Schutzmaßnahmen		TRGS 519 Abschnitt 16.2	TRGS 519 Abschnitt 16.3 i.V.m. TRGS 519 Nr. 14: u.a. staubdichte Abschottungen, 20 Pa Unterdruck, 4-Kammer-Personalschleuse, 22-Kammer-Materialschleuse, 22-Kammer-Materialschleuse, 38 facher Luftwechsel je Stunde Feinreinigung Insgesamt 24 Stück Freigabemessungen (FGM), vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen durch Asbestsachverständigen Wie folgt: SB II (Bürogebäude I): 3 Stück SB II (Bürogebäude II): 7 Stück
Erläuterungen Sc		 Well-Asbestzementplatten als Dacheindeckung enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung: Schautafel zwischen Bürogebäude I und Wohnhaus II: 7 m² Bürogebäude II, Vorraum: 6 m² Bürogebäude II, Anbau: 105 m² Lagerhalle II: 530 m² (Dach teilweise eingestürzt → Well-Asbestzementbruchstücke lose im Außen- und Innenbereich des Gebäudes liegend) Lagerhalle II: 575 m² (Dach teilweise eingestürzt → Well-Asbestzementbruchstücke lose im Außen- und Innenbereich des Gebäudes liegend) Caragenkomplex, Südflügel: 620 m² Garagenkomplex, Südflügel: 620 m² Garagenkomplex, Südflügel: 620 m² Laube G: 40 m² Laube H: 52 m² Schuppen bei Laube S: 6 m² Überlappung der Platten ist in Mengenberechnung enthalten Einstüng im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	MF- und kke mitsamt izt → genden etc.) sind nd als t; 320 m² sämtliche erialien Glaswolle)
Gefahrstoff		Asbest	Asbest
Ergebnis			Asbest lichtmikros- kopisch nachgewiesen
Probe		1	23547-04
Foto			Anlage 3 Bild 14
Menge	(*509)	2.531	850
Einheit	ukte (170	E E	E E
Fundpunkt	Asbestzementprodukte (170605*)	Well-Asbestzement als Dacheindeckung	Plan-Asbestzement- Decken
Z.	2	2.7	25.2



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 3 von 24

Z.	Fundpunkt	Einheit	Menge	Foto	Probe	Ergebnis	Gefahrstoff	Erläuterungen	Schutzmaßnahmen
								asbesthaltige Abfälle zu entsorgen) - (2) als Decke mit asbestkontaminierter Styropor- Dämmauflage und teilweise Presspappen- Deckenverkleidung - räumliche Zuordnung: - Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, D, E, F, G, H und I: 270 m² (Deckke mitsamt Styropor- Dämmauflage und Presspappen- Deckenverkleidung teilweise eingestürzt → sämtliche lose liegende Materialien (Presspappe, Styropor) sind als asbestkontaminiert einzustufen und als asbesthaltige Abfälle zu entsorgen und als asbesthaltige Abfälle zu entsorgen - Deckenhöhe jeweils ca. 3,0 m - Az-Platten auf Holzkonstruktion - analytischer Nachwies siehe Anlage 5 und Analogieschluss	- SB III (Garagenkomplex): 14 Stück (je 2 Stück pro Garage)
2.3	Plan-Asbestzement- Platten als Firstverkleidung	3	80	. 1	,	1	Asbest	 Plan-Asbestzementplatten als Firstverkleidung enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil Firstverkleidung der Verkaufsstände Bürogebäude II, NW- und SE-Giebel: 30 m² Lagerhalle II, NW- und SE-Giebel: 25 m² Lagerhalle I; NW- und SE-Giebel: 25 m² Höhe jeweils ca. 2 m AZ-Platten genagelt Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	TRGS 519 Abschnitt 16.2
2.4	Plan-Asbestzement- Platten als Traufkasten	E = 5	65	1	1	1	Asbest	 Plan-Asbestzementplatten als Traufverkleidungen enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude II: 50 m² Gartensparte, Laube S: 15 m² Höhe ca. 3,0 m AZ-Platten genagelt Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	TRGS 519 Abschnitt 16.2
2.5	Asbestzement-Rohr, lose liegend	E	2	1	1	1	Asbest	 Asbestzement-Rohr, lose auf Freifläche liegend Asbestzementrohre enthalten erfahrungsgemäß ca. 15-45 % Chrysotil Durchmesser: ca. 20-30 cm 	TRGS 519 Abschnitt 16.2



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 4 von 24

uc		uitt 16.3 i.V.m. u.a. ottungen, alschleuse, lschleuse, el je Stunde en (FGM) im r Aufhebung men durch digen	tt 16.2
Schitzmaßnahmen		TRGS 519 Abschnitt 16.3 i.V.m. TRGS 519 Nr. 14: u.a. staubdichte Abschottungen, 20 Pa Unterdruck, 4-Kammer-Personalschleuse, 24-Kammer-Materialschleuse, 26-Kammer-Materialschleuse, 18-Kammer-Materialschleuse, 18-Kammer-Materia	TRGS 519 Abschnitt 16.2
Erläuterungen	 räumliche Zuordnung und Mengen: Freifläche zwischen Heizhaus und Garagenkomplex, lose liegend: 2 m Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	 Plan-Asbestzementplatten als Innenwand oder Trennwand, einschalig auf Holzschalung enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude II, Flur 3, Wand zur Werkstatt 4: 30 m² Lagerhalle II, Trennwände, teilweise einschalige Plan-Asbestzementplatten oberhalb der dopppelschaligen Plan-Asbestzementplatten: 16 m² Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	- (1) Well-Asbestzementplatten als Außenwand, einschalig auf Holzschalung - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - räumliche Zuordnung und Mengen: - Bürogebäude II, Anbau: 55 m² - Gartensparte, Unterstand südöstlich von Laube D: 3 m² - Chuppen bei Laube S: 10 m² - Überlappung ist Mengenberechnung berücksichtigt - (2) Well-Asbestzementplatten als Trennwand, einschalig auf Holzschalung - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - räumliche Zuordnung und Mengen: - Lagerhalle II, teilweise oberhalb der Plan-Asbestzement-Trennwände: 15 m² - Lagerhalle II, oberhalb der Plan-Asbestzement-
Gefahrstoff		Asbest	Asbest
Ergebnis		ı	1
Probe		,	
Foto		i	1
Menge		46	104
Einheit		E 5	m²
Fundpunkt		Plan-Asbestzement- Platten, einschalig als Innenwand	Well-Asbestzement- Platten, einschalig als Außen- und Innenwände
Zr.		9.	2.7



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 5 von 24

1000	Findninkt	Finhait	Mondo	Enfo	Droho	Errobnic	Cotobactoff		-
N N S	Plan-Asbestzement- Platten als Wandverkleidungen	Ę	∞	·		'	Asbest	 Plan-Asbestzementplatten teilweise als Wandverkleidungen enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung und Mengen. Bürogebäude II, EG, Werkstatt 2: 5 m² Gartensparte, Gewächshaus nördlich von Laube P: 3 m² Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	TRGS 519 Abschnitt 16.3 i.V.m. staubdichte Abschottungen, 20 Pa Unterdruck, 4-Kammer-Personalschleuse, 2-Kammer-Personalschleuse, 8facher Luftwechsel je Stunde Feinreinigung insgesamt 3 Stück Freigabemessungen (FGM), vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen durch Asbestsachverständigen Wie folgt: SB I (Bürogebäude II): 2 Stück SB II (Gewächshaus nördlich von Laube P):
	Plan-Asbestzement- Platten, doppelschalig als Trennwand ohne Dämmung	B.	96	Anlage 3 Bild 41		1	Asbest	 Plan-Asbestzementplatten, doppelschalig als Trennwände ohne Dämmung auf Holzkonstruktion enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung: Lagerhalle II: 66 m² (Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Trennwände) Lagerhalle I: 30 m² (Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Trennwände) Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	TRGS 519 Abschnitt 16.3 nach abschließender Reinigung Durchführung von je 7 Stück Tupfproben in der Lagerhalle I und II
유 및 및	Plan-Asbestzement- Platten, doppelschalig als Außenwände ohne Dämmung	3	465	ı	ı	1	Asbest	 Plan-Asbestzementplatten, doppelschalig als Außenwände (oberhalb des Sockels) ohne Dämmung auf Holzkonstruktion enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung: Lagerhalle II, alle Außenwände: 230 m² (Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Außenwände) Lagerhalle I, alle Außenwände (teilweise mit asbestkontaminierten Spanplatten und Trapezblech als Wandverkleidung): 235 m² (Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Außenwände 	TRGS 519 Abschnitt 16.3



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 6 von 24

Schutzmaßnahmen		Siehe Nr. 2.2	TRGS 519 Abschnitt 16.2, Platten händisch, bruchlos ausgraben	TRGS 519 Abschnitt 16.3	TRGS 519 Abschnitt 16.2, Platten händisch, bruchlos
Erläuterungen	 Plan-AZ-Außenwände teilweise beschädigt → Plan-Asbestzemenfbruchstücke lose im Gebäude liegend Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	 Well-Asbestzementplatten als Dacheindeckung eines abgetrennten Bereiches im Innenraum - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - räumliche Zuordnung: Garagenkomplex, Nordflügel, Garage C, abgetrennter Bereich: 10 m² Überlappung der Platten ist in Mengenberechnung enthalten Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	- Plan- und Well-Asbestzementplatten als Zäune, senkrecht im Boden, teilweise stückweit vergraben - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - diverse Zaunbereiche in der Gartensparte (siehe Anlage 1) - grobe Mengenschätzung - auf Grund dichter Vegetation können keine genauen Mengenangaben getroffen werden - insgesamt schätzungsweise ca. 70 m - Überlappungen der Platten ist in Mengenberechnung enthalten - Platten händisch, bruchlos ausgraben - Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund	 Plan-Asbestzementplatten teilweise als Deckenverkleidung enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil räumliche Zuordnung und Mengen: Gartensparte, Gewächshaus nördlich von Laube P: 2 m² Gartensparte, Laube S, Vordach: 4 m² Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	- Well-Asbestzementplatten teilweise als Zuwegungsbegrenzungen in der Gartensparte
Gefahrstoff		Asbest	Asbest	Asbest	Asbest
Ergebnis		,	,	,	1
Probe		1	1	,	1
Foto		. 1	1	ı	Anlage 3 Bild 40
Menge		10	150	7	200
Einheit		٤	E 2	H ₂	Ε
Fundpunkt		Well-Asbestzement- Platten als Dacheindeckung eines abgetrennten Bereiches im Innenraum	Zäune aus Asbestzementplatten	Plan-Asbestzement- Platten als Deckenverkleidung	Zuwegungs- begrenzungen aus
N.		2.12	2.73	2.14	2.15



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 7 von 24

Schutzmaßnahmen	ausgraben	TRGS 519 Abschnitt 16.2 Arbeitsdurchführung mit Bagger mit Schutzkabinenbelüftung Nach Bodenabtrag Entnahme von je 3 Stück Bodenproben mit anschließender Asbest-Analytik gemäß VDI 7487 (BIA) pro Haufwerk	TRGS 519 Abschnitt 16.2 Arbeitsdurchführung mit Bagger
Erläuterungen	senkrecht im Boden, vergraben - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - Well-Asbestzementplatten ca. 10 cm oberhalb der GOK - grobe Mengenschätzung - auf Grund dichter Vegetation können keine genauen Mengenangaben getroffen werden - insgesamt schätzungsweise ca. 200 - Platten händisch, bruchlos ausgraben - Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund	- Durch illegale Müllablagerung asbestkontaminierte Haufwerke mit Asbestzementbruchstücke und Isolierpappenbruchstücke unregelmäßig in der Gartensparte verteilt - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - nach Beseitigung der Vegetation ist ein Bodenabtrag von ca. 5-10 cm notwendig - räumliche Zuordnung: I HWY: 2 m³ HWX: 2 m³ HWX: 2 m³ HWX: 0.3 m³ HWW: 0.3 m³ HWW: 0.3 m³ HWY: 0.6 m³ HWY: 0.7 m³ HWY: 0.6 m³ HWY: 0.7 m³ HWY: 0.6 m³ HWY: 0.7 m³	- Durch den Einsturz einiger Dächer asbestkontaminierte Freiflächen mit Asbestzementbruchstücke und
Gefahrstoff		Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren,
Ergebnis		,	1
Probe		,	ī
Foto			
Menge		38,5	1.464
Einheit		۽ E	m²
Fundpunkt	Well-Asbestzement- platten	Asbestkontaminierte Haufwerke	Asbestkontaminierte Freiflächen
Nr.		2.16	2.17



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 8 von 24

Nr.	Fundpunkt	Einheit	Menge	Foto	Probe	Ergebnis	Gefahrstoff	Erläuterungen	Schutzmaßnahmen
							Naphthalin	Isolierpappenbruchstücke unregelmäßig um die Gebäude herum verteilt - enthalten erfahrungsgemäß ca. 15 % Chrysotil - nach Beseitigung der Vegetation ist ein Bodenabtrag von ca. 5-10 cm notwendig - räumliche Zuordnung: - F1: 48 m² - F2: 60 m² - F3: 330 m² - F4: 36 m² - F5: 390 m² - F5: 390 m² - F5: 390 m² - F5: 390 m² - F7: 300 m² - F7: 300 m² - F6: 300 m² - F6: 300 m² - F7: 300 m	mit Schutzkabinenbelüftung Nach Bodenabtrag Entnahme von insgesamt 45Bodenproben mit anschließender Asbest- Analytik gemäß VDI 7487 (BIA) wie folgt: - F1: 5 Stück - F2: 5 Stück - F3: 8 Stück - F3: 8 Stück - F5: 8 Stück - F5: 8 Stück - F5: 8 Stück - F5: 8 Stück
ო	Asbesthaltige Isolierpappen (170601*)	lerpappe	n (17060	1*)					
2.5	Teerpappe mit geringen Asbestgehalten in Fußböden	Ę	92	Anlage 3 Bild 36	23547-45	,	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	- Teerpappe mit geringen im Fußboden unter Betonestrich - Profil von oben nach unten:	TRGS 519 Nr. 14: u.a. staubdichte Abschottungen, 20 Pa Unterdruck, 4-Kammer-Personalschleuse, 2-Kammer-Materialschleuse, 8facher Luftwechsel je Stunde Feinreinigung 3 Freigabemessungen (FGM), vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen durch Asbestsachverständigen
3.2	Teerpappe mit geringen Asbestgehalten, lose im Innenbereich von	m ²	7	Anlage 3 Bild 30	23547-37	,	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	 Teerpappen mit geringen Asbestgehalten unregelmäßig verteilt in Innenräumen von Gebäuden liegend räumliche Zuordnung und Mengen: 	Aufnahme, Verpackung und Reinigung aller Oberflächen als Arbeiten geringer Exposition gemäß Nr. 2.8 TRGS 519



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 9 von 24

ž	Fundpunkt	Einheit	Menae	Foto	Prohe	Fraehnie	Cofobretoff		
			9		200	18081	Gelainston	Enauterungen	Schutzmaßnahmen
	Gebauden liegend							 Bürogebäude II, EG, Flur 1, Flur 2, WC 2, Büro D, E und F: 5 m² Garagenkomplex, Unterstand 3: 2 m² vorsorgliche Einstufung 	Schutzmaßnahmen in Anlehnung an TRGS 519, Nr. 16.3
									Durchführung von 5 Stück Tupfproben im Unterstand 3 des Garagenkomplexes und 4 Stück
									Erfolgskontrollmessungen gemäß TRGS 519 Nr. 2.8: - Bürogebäude II, EG: 4 Stück
ю г	Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Horizontalsperre	۳ ₂	540	Anlage 3 Bild 18	23547-03 23547-05 23547-12 23547-19 23547-25	1	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	 (1) Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Horizontalsperre zwischen Sockel und Leichtbau-Außenwandplatte räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I: 35 m² Bürogebäude II: 33 m² Lagerhalle II: 28 m² Lagerhalle II: 28 m² Heizhaus: 10 m² (2) Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Horizontalsperre im Mauenwerk räumliche Zuordnung und Mengen: Wohnhaus I: 13 m² Garagenkomplex, Südflügel: 40 m² Garagenkomplex, Nordflügel: 40 m² Garagenkomplex, Nordflügel: 40 m² Gardensparte, alle Lauben, Schuppen und Gewächshäuser: ca. 300 m² Vorsorgliche Einstufung 	in Anlehnung an TRGS 519, Nr. 16.2 in Verbindung mit DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524
8. 4.	Teerpappe mit geringen Asbestgehalten auf Dächern	E 5	678	Anlage 3 Bild 13 und 24	MP23547- 21, -24, -26 und -31	MGK: in Spuren Chrysotil 460,6 mg/kg PAK 26 mg/kg Benzo(a)pyren 5,3 mg/kg Naphthalin	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	 Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Dacheindeckung, Typ 1, Profil von oben nach unten: Teerpappe mit geringen Asbestgehalten, 2-4 Lagen, besplittet, ca. 5 mm Dachbeton mit Kleberanhaftungen räumliche Zuordnung und Mengen: Heizhaus: 55 m² Teerpappe mit geringen Asbestgehalten, 3-7 Lagen, besplittet, ca. 15 bis 25 mm Holzschalung mit Kleberanhaftungen 	in Anlehnung an TRGS 519, Nr. 16.2 Dusche und Waschgelegenheit vor Ort (Schwarz-Weiß-Anlage) in Verbindung mit DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 10 von 24

- Z	Fundpunkt	Einheit	Menae	Foto	Probe	Fraehnis	Gefahretoff	Frigiteringen	Sometime Occurrence
			là l		200		000	- räumliche Zuordnung und Mengen: - Gartensparte, alle Lauben (außer Laube G und Laube H) und Schuppen: ca. 620 m² - Gartensparte, Tierstall südlich von Laube L: 3 m² - analytischer Nachweis siehe Anlage 7 und 8 und vorsorgliche Einstufung	Schuzmatsnahmen
	Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Außenwand- verkleidung	3	91		,	,	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	 Teerpappe mit geringen Asbestgehalten als Außenwandverkleidung auf Holzschalung verklebt räumliche Zuordnung und Mengen: Schuppen zwischen Laube U und V: 16 m² vorsorgliche Einstufung 	in Anlehnung an TRGS 519, Nr. 16.2 Dusche und Waschgelegenheit vor Ort (Schwarz-Weiß-Anlage) in Verbindung mit DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524
<u>ဖ</u> ဗ်	Teerpappe mit geringen Asbestgehalten auf Zwischendecken	П ²	20	Anlage 3 Bild 26	23547-27	T.	Asbest, PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	- Teerpappen mit geringen Asbestgehalten auf Zwischendecke - Profil von oben nach unten: Mineralwolle, 50-100 mm (asbestkontaminiert) Teerpappe mit geringen Asbestgehalten, 1-2 Lagen - Holzkonstruktion - Zwischendecke wurde bereits abmontiert; dadurch sowohl Mineralwolle als auch Isolierpappe teilweise lose auf Fußboden liegend - Mineralwolle ist als asbestkontaminiert einzustufen und gemeinsam mit der Mineralwolle zu entsorgen räumliche Zuordnung und Mengen: - "Gartensparte, Laube G: 20 m² - vorsorgliche Einstufung	TRGS 519 Nr. 14: u.a. staubdichte Abschottungen, 20 Pa Unterdruck, 4-Kammer-Personalschleuse, 2-Kammer-Materialschleuse, 8facher Luftwechsel je Stunde Feinreinigung 2 Freigabemessungen (FGM), vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen durch Asbestsachverständigen
4	Sonstige Asbestprodukte (170605*)	rodukte ((170605*)						
1.	Dichtmasse an Kabeldurchführungen elektrischer Bauteile (Elektrokitte)	Stück	80	1	1	1	Asbest	 E-Kitte enthalten gewöhnlich 5-20 % Chrysotil in organischer Matrix räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I, EG, Raum K: 1 Stück Bürogebäude II, EG, Werkstatt 1: 1 Stück Lagerhalle II: 8 Stück Heizhaus, außen am Schornstein: 10 Stück Garagenkomplex: 50 Stück 	TRGS 519, Nr. 9.2 Abs. 7, wenn elektr. Bauteil mit E-Kitt aus Kabelverbund herausgetrennt und komplett demontiert, verpackt und entsorgt wird



Anlage 9: Gefahrstoffkataster

~	10389-23547	
Bericht 11 vor	Bericht	Seite 11 von 24

	Schutzmaßnahmen			TRGS 521, Nr. 4.3	TRGS 521, Nr. 4.3
	Erläuterungen	 Gartensparte, Lauben: ca. 10 Stück Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 		 Mineralwolle, in Zwischenwänden aus Gipskarton Profil: Gipskarton Mineralwolle, 100 mm Gipskarton räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I, EG, Raum H, Wand zu Raum G (ehem. Türbereich: 3 m² Heizhaus, Wand zwischen nördlichen und südlichen Raum: 20 m² Einstufung als alte Mineralwolle gemäß TRGS 521 	 Mineralwolle, als Dämmauflage in Dachböden Typ 1, Profil von oben nach unten: Mineralwolle, 100-200 mm HWL (verputzt) HWL ist als KMF-kontaminiert einzustufen und ist gemeinsam mit der Mineralwolle zu entsorgen Profil von oben nach unten: Bürogebäude I, Dachboden oberhalb aller Räume (außer Raum K, siehe Nr. 2.2): 230 m² (HWL-Decke ist teilweise eingestürzt (Mineralwolle stellenweise lose im Innenbereich des Gebäudes liegend)) Wohnhaus I (vermutet): 90 m² Bürogebäude II, Dachboden oberhalb der Räume ELT, Zwischenraum 1, WC 1 und 2, Flur 1 und 2 und alle Büroräume: 180 m² Typ 2, Profil von oben nach unten: Mineralwolle, 50-200 mm asbestfreie Teerpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet, 2-3 mm (siehe Nr. 6.5) Presspappen-Decke auf Holzkonstruktion Isolierpappe und Piatherm können getrennt entsorgt werden Profil von oben nach unten:
	Getahrstoff			Biopersistente Mineralfasern	Biopersistente Mineralfasern
1	Ergebnis			1	1
	Probe				
L				Anlage 3 Bild 38	Anlage 3 Bild 34 und 39
Monac	afillam		170603*)	23	560
Linhoit	FIIIII		fasern (E 5	E
Fundamakt	windbin.		Künstliche Mineralfasern (170603*)	Mineralwolle in Zwischenwänden	Dämmauflage im Dachboden
- L			2	2.7	5. 2



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 12 von 24

	oriuzinasiailileli	TRGS 521, Nr. 4.3	TRGS 521, Nr. 4.3	TRGS 521, Nr. 4.3
Friguteringen	aus II, Dachboden: 60 m² s alte Mineralwolle gemäß TRGS 521	 Mineralwolle, lose in Gebäuden liegend räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude II: 0,5 m³ Heizhaus: 0,3 m³ Laube A: 5,0,2 m³ Laube O: 5 m³ Einstufung als alte Mineralwolle gemäß TRGS 521 	- Mineralwolle, an Rohrleitungen - Typ 1, Außendurchmesser bis 30 cm, Profil von außen nach innen:	- (1) Mineralwolle-Dämmung auf Zwischendecken aus Presspappe - räumliche Zuordnung und Mengen: - Laube E: 15 m² - Laube K: 30 m² - Laube T: 30 m² (Zwischendecke teilweise herbagebrochen) - (2) Mineralwolle-Dämmung auf Zwischendecken aus Blechplatten - räumliche Zuordnung und Mengen: - Laube F: 25 m² - Laube F: 25 m² - Enabe F: 25 m² - Einstufung als alte Mineralwolle gemäß TRGS 521
Gefahrstoff		Biopersistente Mineralfasern	Biopersistente Mineralfasern	Biopersistente Mineralfasern
Ergebnis		ı	ı	,
Probe		ı	T	
Foto			т	ı
Menge		Q	62	75
Einheit		₽33	E	∃3
Fundpunkt		Mineralwolle, lose liegend	Mineralwolle an Rohrleitungen	Mineralwolle auf Zwischendecken
Nr.		5.	4.	5.5



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 13 von 24

Cohitem On Company	Octobrilla Strategia	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524, TRGS 551	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524, TRGS 551		
Friguteningen		- Teerpappe als Dacheindeckung - Typ 1, Profil von oben nach unten:	- Teerpappen in Fußböden - Typ 1, Profil von oben nach unten: Kunststoffbelag, 2-3 mm Betonestrich mit Kleberanhaftungen, 100 mm asbestfreie Teerpappe, 1-2 Lagen, besplittet Beton mit Kleberanhaftungen, 80-90 mm Sand / Kies - räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I, EG, Raum A-C, Flur und Raum E-H: 170 m² - Typ 2, Profil von oben nach unten: Kunststoffbelag, 2-3 mm (teilweise) Kleber, 1-2 mm (teilweise) Kleber, 1-2 mm (teilweise) Hilese, 10 mm Hilese, 10 mm Betonestrich mit Kleberanhaftungen, 70-110		
Gefahrstoff		PAK, Benzo(a)Pyren, Naphthalin	PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin		
Ergebnis		kein Asbest nachgewiesen bis 3.777,93 mg/kg PAK bis 460 mg/kg Benzo(a)pyren bis 1,2 mg/kg Naphthalin	kein Asbest nachgewiesen bis 7.700,76 mg/kg PAK bis 500 mg/kg Benzo(a)pyren bis 7,1 mg/kg Naphthalin		
Probe		23547-01 23547-11 23547-18	23547-10 MP23547- 15+17 MP23547- 29-01/02 +32+33+35 MP 23547- 39+40+41		
Foto		Anlage 3 Bild 13 und 23	Anlage 3 Bild 17		
Menge		1.370	770		
Einheit	303*)	ے 2	3		
Fundpunkt	Teerprodukte (170303*)	Teerpappe als Dacheindeckung	Teerpappen in Fußböden		
N.	ဖ	6	6.2		



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 14 von 24

Schutzmaßnahman		DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524, TRGS 551
Erläuferungen	 asbestfreie Teerpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet, 2-4 mm Beton mit Kleberanhaftungen, 20-70 mm Sand / Kies räumliche Zuordnung und Mengen: Wohnhaus I, EG, alle Räume außer Wohnraum 1 und 2: 50 m² Holzschalung, 30 mm (teilweise) Holzschalung, 30 mm (teilweise) Holrschalung, 30 mm (teilweise) Isolierpappe, 1-2 Lagen (teilweise) Kleber, 2-4 mm Isolierpappe, 1-2 Lagen (teilweise) Betonestrich, 50-130 mm Isolierpappe, 1-2 Lagen (teilweise) Beton mit Kleberanhaftungen, 25-90 mm Ziegel, 70 mm (teilweise) Beton mit Kleberanhaftungen, 25-90 mm Ziegel, 70 mm (teilweise) Erdboden räumliche Zuordnung und Mengen: Gartensparte, alle Lauben (außer Laube A, C und F (nur Wohnraum)): ca. 550 m² Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Räume (1-2 Isolierpappen-Horizonte möglich) grobe Mengenschätzung analytischer Nachweis siehe Anlage 7 und 8 und Anlage schluss 	- (Fugen-)Vergussmasse in Fußböden - Typ 1, Profil von oben nach unten:
Gefahrstoff		PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin
Ergebnis		lichtmikros- kopisch kein Asbest nachgewiesen
Probe		23547-02 23547-06 23547-13 23547-38
Foto		Anlage 3 Bild 15, 19 und 31
Menge		152 E
Einheit		Ξ,
Fundpunkt		Vergussmasse in Fußböden
N.		9.3



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 15 von 24

Nr.	Fundpunkt	Einheit	Menge	Foto	Probe	Ergebnis	Gefahrstoff	Erläuterungen	Schutzmaßnahmen
								 Typ 2, Profil von oben nach unten: Beton, 30 mm Vergussmasse (teilweise), 10 mm Beton räumliche Zuordnung und Mengen: Betonfläche südlich Heizhaus: ca. 140 m² grobe Mengenangabe analytischer Nachweis bezüglich Asbest siehe Anlage 5 Einstufung als PAK-haltig im Analogieschluss nach organoleptischem Befund 	
	Teerpappe als Dämmauflage im Dachboden	m ²	09	Anlage 3 Bild 34	23547-43-	kein Asbest nachgewiesen 11.808,2 mg/kg PAK 1.000 mg/kg Benzo(a)pyren 8,2 mg/kg Naphthalin	PAK, Benzo(a)pyren, Naphthalin	- Teerpappe als Dämmauflage im Dachboden - Profil von oben nach unten: Mineralwolle, 50-200 mm (siehe Nr. 5.2) asbestfreie Teerpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet, 2-3 mm Piatherm-Dämmung, 30-40 mm (siehe Nr. 7.3) Presspappen-Decke auf Holzkonstruktion Mineralwolle und Piatherm können getrennt entsorgt werden Profil von oben nach unten: Wohnhaus II, Dachboden: 60 m² analytischer Nachweis siehe Anlage 7 und 8	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524, TRGS 551
_	Sonstige gefährliche Abfälle	he Abfäll	е						
	Leuchtstofflampen, Energiesparlampen (ASN 170901*)	Stück	51	,		ı	Quecksilber	- Leuchtstofflampen und Energiesparlampen teilweise als Innenraumbeleuchtung eingesetzt - räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I: 20 Stück Leuchtstofflampen Wohnhaus I: 8 Stück Leuchtstofflampen Wohnhaus I: 1 Stück Energiesparlampe Garagenkomplex: 14 Stück Leuchtstofflampen Laube F: 1 Stück Leuchtstofflampe Laube H: 1 Stück Leuchtstofflampe Laube R: 3 Stück Leuchtstofflampen Gewächshaus, östlich von Laube D: 1 Stück Leuchtstofflampe Gewächshaus, nördlich von Laube P: 1 Stück Leuchtstofflampe Gewächshaus, nördlich von Laube P: 1 Stück Leuchtstofflampe Frahrungswerten nach visuellem Befund von	kein Entsorgungsgebot bei vorgesehener Wieder- verwendung, bei Entsorgung zerstörungsfrei in Spezialcontainer verbringen



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 16 von 24

Schutzmaßnahmen	kein Entsorgungsgebot bei vorgesehener Wieder- verwendung, bei Entsorgung zerstörungsfrei in Spezialcontainer verbringen	zerstörungsfrei demontieren und fachgerecht entsorgen	staubarm arbeiten; filtrierende Halbmaske FFP1, Einwegschutzanzug, Schutzhandschuhe, -brille, Entsorgung auf einer für diesen Abfallschlüssel zugelassenen Deponie notwendig	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524
Erläuterungen	- Quecksilber enthaltende Hochdrucklampen als Straßen und Industriebeleuchtung - räumliche Zuordnung und Mengen:	 alte PCB-haltige Kleinkondensatoren in alten Leuchtstofflampen, aus Erfahrungsgründen vermutet räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I: 20 Stück Wohnhaus I: 8 Stück Garagenkomplex: 14 Stück Heizhaus, NW-Seiter I Stück Freifläche zwischen Heizhaus und Garagenkomplex: 5 Stück Laube F: 1 Stück Laube H: 1 Stück Laube H: 3 Stück Gewächshaus, östlich von Laube D: 1 Stück Gewächshaus, östlich von Laube P: 1 Stück Gewächshaus, nördlich von Laube P: 1 Stück Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	 Schaumdämmung Typ "Piatherm" als Dämmauflage im Wohnhaus II, ca. 30-40 mm stark es handelt sich um einen Harnstoff-Formaldehyd-Schaum der Kunststoffschaum kann erhöhte Formaldehyd-Konzentrationen enthalten, räumliche Zuordnung: wohnhaus II, Dachboden: 60 m² vorsorgliche Einstufung notwendig, da analytischer Nachweis sehr aufwendig und kostenintensiv 	 diverse gebrauchte Haushaltsgegenstände räumliche Zuordnung und Mengen: Lagerhalle II: 1 Stück Waschmaschine Gartensparte, Laube R, Unterstand: 1 Stück
Gefahrstoff	Quecksilber	PCB	Formaldehyd	Schwermetalle und andere
Ergebnis		ı		1
Probe			23547-43-	1
Foto			Anlage 3 Bild 34	1
Menge			09	2
Einheit			E 2	Stück
Fundpunkt	Quecksilber- Hochdrucklampen (ASN 170901*)	Kleinkondensatoren (ASN 170902*)	Schaumdämmung "Piathem" als Dämmauflage (ASN 170603*)	gebrauchte Geräte, gefährliche Bestandteile enthaltend
Nr.	7.2	7.3	7.4	7.5



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 17 von 24

Ä.	Fundpunkt	Einheit	Menge	Foto	Probe	Ergebnis	Gefahrstoff	Erläuterungen	Schutzmaßnahmen
	(ASN 160213*)							Durchlauferhitzer - Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund	
9.7	gemischte Abfälle, die gefährliche Bestandteile enthalten (ASN 170903*)	т³	17,5			, ,	MKW, Blei und andere	 gemischte Abfälle, unterschiedliche Emballagen von Farben, Lacken, Ölen und nicht identifizierte Abfälle räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude II: 2 m³ Lagerhalle I: 0,5 m³ Keller unterhalb der Betonfläche südlich des Heizhauses: 5 m³ (vermutet, Keller unter Wasser und daher nicht betretbar) Heizhaus, KG: 5 m³ Lauben: 5 m³ grobe Mengenschätzung Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524
7.7	Alfahrzeuge (ASN 160104*)	Stück	-	1			MKW und andere	 Altfahrzeugkarosserie räumliche Zuordnung und Mengen: Lagerhalle II: 1 Stück Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	Altfahrzeug fachgerecht entsorgen
7.8	Kühlgeräte, FCKW- enthaltendes Kältemittel (ASN 140601*, 160211*)	Stück	-	1	1	1	FCKW	 alte Kühlgeräte, enthalten erfahrungsgemäß FCKW-haltige oder sonstige Ozon-schädigende Kältemittel räumliche Zuordnung: Laube T: 1 Stück Kühlschrank Einstufung im Analogieschluss auf Grund von Erfahrungswerten nach visuellem Befund 	fachgerechte Entsorgung über Entsorgungsfachbetrieb
7.9	Altholz AIV (ASN 170204*)	t	k.A.	1		ı	HSM, Anstriche, Kleber	 Konstruktionshölzer für tragende Teile, Dachstühle und Dachkonstruktionen aller Gebäudeteile, Holzschalung unter Dachpappeneindeckung, Fenster, Türen, Presspappe, Spanplatten, Holzpaneele, sowie sämtliche imprägnierte und beschichtete Bauhölzer - keine Mengenangabe Einstufung gemäß Altholzverordnung als AIV-Holz 	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
8	Mineralische Abfälle, nicht oder nur eingeschränkt recycelfähig	le, nicht	oder nui	r eingeschränl	kt recycelfä	hig			
2.8	kontaminierter Betonestrich und Beton >Z2	m²	770		1	ī	MKW, PAK, Phenole, EOX	 Linoleumkleber von oben und Teerpappen von unten sehr intensiv mit dem Betonestrich verklebt Teerpappen ebenfalls mit der Beton-Bodenplatte 	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524, bei Abbruch



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 18 von 24

Nr.	Fundpunkt	Einheit	Menge	Foto	Probe	Ergebnis	Gefahrstoff	Erläuterungen	Schutzmaßnahmen

	(ASIN 1/0106")							-5959	Staubminimierungsmaßnahmen
								 vorsorgliche Einstufung des Betonestrichs und Beton- 	
								Bodenplatte > Z 2 auf Grund von Erfahrungswerten	
								- his 10 cm starker Betonestrich oberhalb der	
								l eerpappen moglicn	
								 Typ 1, Profil von oben nach unten: 	
								 Kunststoffbelag, 2-3 mm 	
								Botonoctrich mit Kloborophaffingen 100 mm	
								- בפנטופטווטון וווור ואפטפומווווווווווווווווווווווווווווווווו	
								 asbestfreie Teerpappe, 1-2 Lagen, besplittet 	
								(siehe Nr. 6.3)	
								Beton mit Klaharanhaftungan 80-90 mm	
								ב בפנסו וווון ראפטפומו ווומונטווקפוו, סט-טט וווווו	
								■ Sand / Kies	
								 räumliche Zuordnung und Mengen: 	
								Birocebande EG Ranm A-C Flur and Ranm	
								-H-1.1/0 H-	
								 Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der 	
								Räume	
								Two 2 Droft you obon nach inten:	
								- Typ Z, Prolii voli oberi flacii unteri.	
								 Kunststoffbelag, 2-3 mm (teilweise) 	
								■ Kleber. 1-2 mm (teilweise)	
								Tipes 10 mm	
								Ticoco, 10 IIIIII	
								■ Filesenkleber, ∠-9 mm	
								 Betonestrich mit Kleberanhaftungen, 70-110 	
								mm	
								 asbestfreie Teerpappe, 2-3 Lagen, unbesplittet, 	
								2-4 mm	
								Beton mit Kleheranhaftı ınden 20-70 mm	
								Sand / Kies	
								201	
								- Taurilliche Zuordnung und Mengen.	
								 Wohnhaus I, EG, alle Raume außer Wohnraum 	
								1 und 2: 50 m²	
								 Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der 	
								Räume	
								- Typ 3, Profil von oben nach unten:	
								■ Holzschalung. 30 mm (teilweise)	
								■ Hohlraum / Holzkonstruktion 80 mm (teilweise)	
								Isoliarnapha 1-2 Lagan (tailwaisa)	
								Example (Kinetetoffbelog / Tennich /	
								Fliese)	
								Klober 2-1 mm	
								Coliomagne 4 2 Lagor (foilwoice)	
								- Isoliei pappe, 1-2 Lageri (teliweise)	
								■ Betonestrich, 50-130 mm	
								 Isolierpappe, 1-2 Lagen (teilweise) 	



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 19 von 24

Schutzmaßnahmen		DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
Erläuterungen	 Beton mit Kleberanhaftungen, 25-90 mm Ziegel, 70 mm (teilweise) Sand / Kies, 160 mm Isolierpappe, 1-2 Lagen (teilweise) Erdboden - räumliche Zuordnung und Mengen: Gartensparte, alle Lauben (außer Laube A, C und F (nur Wohnraum)): ca. 550 m² Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Räume - vor Entsorgung Deklaration des Betonestrichs nach TR LAGA und nach DepV erforderlich 	 Beton der Fußböden in den Garagen, Lagerhallen und Werkstatträumen durch langjährige Öl-Handhabung großflächig und intensiv ölkontaminiert Profil: Fugenvergussmasse (teilweise), 5-20 mm HWL im Bereich der Fugen (teilweise) Beton, ~ 80-280 mm Feldstein / Ziegel, ca. 100-130 mm (teilweise) Sand / Kies räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude I, EG, Raum I, J und K: 60 m³ Lagerhalle II, EG, ganzer Raum: 90 m³ Lagerhalle II, EG, ganzer Raum: 20 m³ Garagenkomplex, Südflügel, alle Räume: 115 m² Garagenkomplex, Nordflügel, alle Räume: 110 m³ grobe Mengenangabe vorsorgliche Einstufung auf Grund von Erfahrungswerten 	 Schornsteine enthalten erfahrungsgemäß erhöhte Gehalte an PAK und / oder Sulfat Chlorid und / oder Schwermetalle eine Wiederverwertung dieser mineralischen Abfälle ist erfahrungsgemäß nicht möglich
Gefahrstoff		MKW	PAK, Sulfate, Chloride
Ergebnis			
Probe		1	ı
Foto			1
Menge		200	50
Einheit		آ	t
Fundpunkt		Ölkontaminierter Beton >Z2 (ASN 170106*)	Schornstein- mauerwerk > Z2 gemäß TR LAGA M20 (ASN 170106*)
Nr.		8.2	8.3



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 20 von 24

Schutzmaßnahmen		DGUV Regel 101-004 (att BGR 128), TRGS 524, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen	DGUV Regel 101-004 (alt BGR 128), TRGS 524 TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
Erläuterungen	 Mengen: Bürogebäude I: 2 Schornsteine Heizhaus: 1 Schornstein Laube G: 1 Schornstein Laube H: 1 Schornstein vorsorgliche Einstufung auf Grund von Erfahrungswerten vor Entsorgung Deklaration nach TR LAGA und DepV 	 Bitumenpappe im Fußboden intensiv mit Betonestrich und Unterbeton verklebt vorsorgliche Einstufung des Betonestrichs und Beton-Bodenplatte > Z 2 auf Grund von Erfahrungswerten Profil von oben nach unten: Betonestrich, 35-55 mm (teilweise) HWL, 30 mm (teilweise) HWL, 30 mm (teilweise) Betonestrich mit Kleberanhaftungen, 15-105 mm asbestfreie Bitumenpappe, 1-2 Lagen, besandet, 1-2 mm Beton mit Kleberanhaftungen, 45-105 mm Sandboden Sandboden Fäume Mengenangabe bezieht sich auf die Fläche der Räume Vor Entsorgung Deklaration des Betonestrichs nach TR LAGA und nach DepV erforderlich 	1 1 1 1
Gefahrstoff		MKW, Phenole, EOX	Blei, Zink, Cadmium (Farbe, Putz) Chrom (Mörtel, Putz) Sulfat, Chlorid, Leitfähigkeit (Ziegel) MKW, PAK, Phenol, EOX (Abdichtung)
Ergebnis		•	ı
Probe		i -	•
Foto		1	,
Menge		560	k.A.
Einheit		3°	+
Fundpunkt		Kontaminierter Betonestrich und Beton >Z2, DK I (ASN 170101)	Ziegelmauerwerk Z1.1 bis Z2 (ASN 170102)
Nr.		8.4	8.5



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 21 von 24

Nr.	Fundpunkt	Einheit	Menge	Foto	Probe	Ergebnis	Gefahrstoff	Erläuterungen	Schutzmaßnahmen
8.0	Gasbeton / Porenbeton (ASN 170802, 170904), DK II	÷	k.A.	,	,	ı	Sulfat	- Gasbetonsteine enthalten erfahrungsgemäß erhöhte Sulfat-Gehalte und können auf Grund ihrer geringen Festigkeit nicht als RC-Material im Straßen- und Wegebau eingesetzt werden - Gasbeton in den Gebäuden teilweise in den Wänden oder als diverse Ausmauerungen verbaut worden - keine Mengenangabe - Einstufung als Material > Z2 gemäß TR LAGA M20 sowie als DK II – Material gemäß Deponieverordnung - Abfälle sind gesondert zu entsorgen	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
6	Abfälle mit erhöhtem Entsorgungsaufwand	em Entsc	rgungsa	ufwand					
0.	Styropor, lose liegend (ASN 170604)	٤	m			. 1	HBCD, TOC	- Styropor ist ein Dämmstoff aus Polystyrol und kann erfahrungsgemäß bromierte Kohlenwasserstoffe mit der Bezeichnung Hexabromcyclododekan (HBCD) als Flammschutzmittel enthalten - Styropor, lose liegend - räumliche Zuordnung und Mengen: - Bürogebäude I: 0,5 m³ - Wohnhaus II, EG, Wohnraum 1: 0,3 m³ - Garagenkomplex: 0,5 m³ - Laube E: 0,2 m³ - Laube E: 0,5 m³ - Laube E: 0,5 m³ - Laube B: 0,5 m³ - Cewächshaus, östlich von Laube D: 0,1 m³ - Gewächshaus, nördlich von Laube P: 0,2 m³ - vorsorgliche Einstufung als HBCD-haltig	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
9.5	Styropor als Wandverkleidung	3	72,2		,	ı	HBCD, TOC	 Styropor ist ein Dämmstoff aus Polystyrol und kann erfahrungsgemäß bromierte Kohlenwasserstoffe mit der Bezeichnung Hexabromcyclododekan (HBCD) als Flammschutzmittel enthalten Styropor teilweise als Wandverkleidungen in Gebäuden (ca. 40 mm stark), teilweise bereits herabgefallen räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude II, alle Büroräume und Werkstatt 4, nur Außenwände: 30 m² Laube A: 8 m² Laube E: 17 m² 	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 22 von 24

Schutzmaßnahmen		kann fe mit CD) als TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch	
Erläuterungen	 Laube G: 17 m² Laube I: 0,2 m² vorsorgliche Einstufung als HBCD-haltig Abfälle gesondert entsorgen 	- Styropor ist ein Dämmstoff aus Polystyrol und kann erfahrungsgemäß bromierte Kohlenwasserstoffe mit der Bezeichnung Hexabromcyclododekan (HBCD) als Flammschutzmittel enthalten - Styropor teilweise als Deckenverkleidung in den Gebäuden (ca. 10-30 mm stark) - räumliche Zuordnung und Mengen: - Laube A: 10 m² - Laube A: 10 m² - Laube B: 20 m² - Laube B: 27 m² - Laube S: 3 m² - Laube S: 3 m² - Laube W: 15 m² - Laube W: 15 m² - Laube W: 15 m² - Abfälle gesondert entsorgen	 Bitumenpappen in Fußböden Profil von oben nach unten: Betonestrich, 35-55 mm (teilweise) HWL, 30 mm (teilweise) Betonestrich mit Kleberanhaftungen, 15-105 mm asbestfreie Bitumenpappe, 1-2 Lagen, besandet, 1-2 mm 	 Beton mit Kleberanhaftungen, 45-105 mm Sandboden räumliche Zuordnung und Mengen: Bürogebäude II, EG, alle Räume: 560 m² Abfälle gesondert abbrechen und entsorgen analytischer Nachweis siehe Anlage 7 und 8
Gefahrstoff		HBCD, TOC	MKW, TOC	
Ergebnis				Benzo(a)pyren 2,9 mg/kg Naphthalin
Probe		1	MP23547- 39, -40 und -41	·
Foto		ı	Anlage 3 Bild 32	
Menge		143	260	
Einheit		3,	m²	
Fundpunkt		Styropor als Deckenverkleidung	Bitumenpappen in Fußböden (ASN 170302)	
Ä.		ග	4.6	



Anlage 9: Gefahrstoffkataster

23547	
Nr. 10389-23547	24
zum Bericht N	Seite 23 von 24
Z	ď,

Nr.	Fundbunkt	Finheit	Menne	Foto	Droho	Erachnia	Cotchuntaff		
	(ASN 170604)				2001	nachgewiesen	Geramston	Garadenkomplex Garade N: 6 Strick	Schutzmaßnahmen
								- Abfälle gesondert abbrechen und entsorgen - analytischer Nachweis siehe Anlage 5 und Analogieschluss	
9.	Styropor als Fassadendämmung (ASN 170604)	Д 2	20	1		1	нвср, тос	 Styropor ist ein Dämmstoff aus Polystyrol und kann erfahrungsgemäß bromierte Kohlenwasserstoffe mit der Bezeichnung Hexabromcyclododekan (HBCD) als Flammschutzmittel enthalten Styropor als Fassadendämmung (ca. 60 mm stark) räumliche Zuordnung und Mengen: Laube C: 50 m² vorsorgliche Einstufung als HBCD-haltig Abfälle gesondert entsorgen 	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
9.7	Holzwolle-Leichtbau- platten (HWL) (ASN 170604)	E 2	ĸ. A.	Anlage 3 Bild 36 und 39		1	T0C	 HWL im Untersuchungsgebiet teilweise in Decken, Dachaufbau, Außen- und Innenwände und im Fußboden ermittelt HWL teilweise asbestkontaminiert (siehe Nr. 3.1) HWL teilweise RMF-kontaminiert (siehe Nr. 5.2) HWL teilweise PAK-kontaminiert (siehe Nr. 6.1) Abfälle gesondert entsorgen keine Mengenangabe 	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
8.6	Gipskarton (ASN 170802)	E E	Ä.	Anlage 3 Bild 38		1	Sulfat	 Gipskarton in den Objekten teilweise als Leichtbauwände, Decken und lose liegend ermittelt worden Abfälle gesondert entsorgen keine Mengenangabe 	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
o. o	Sperrmüll (ASN 170904) und gemischte Siedlungsabfälle (ASN 200301)	m ₃	k.A.		ı	T	1	- gemischte Siedlungsabfälle sowie Sperrmüll im Innenbereich der Gebäude und stellenweise auf den Freiflächen unregelmäßig verteilt - keine Mengenangabe - fachgerecht auf Hausmülldeponie	TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen
9.10	Altreifen (ASN 160103)	Stück	k.A.		,	1		 Altreifen, teilweise lose in Gebäuden liegend keine Mengenangabe Einstufung im Analogieschluss auf Grund von 	TRGS 500, Nr. 4 und 5



Anlage 9: Gefahrstoffkataster zum Bericht Nr. 10389-23547 Seite 24 von 24

	Schutzmaßnahmen		TRGS 500, Nr. 4 und 5, bei Abbruch Staubminimierungsmaßnahmen	getrennte Entsorgung in zugelassener Entsorgungsanlage
	Erläuterungen	Erfahrungswerten nach visuellem Befund	- Abfälle aus der Demontage von Elektroinstallationen, Elektrokabel, Verteiler- und Schaltschränke in den Gebäuden - keine Mengenangabe - fachgerecht auf Hausmülldeponie, zur Wiederverwertung auf Recyclinganalgen (Schrott,	 PU-Schaum in den Gebäuden teilweise als Rohrleitungsisolierung eingesetzt zudem erfahrungsgemäß in Tür- und Fensterlaibungen verbaut worden Abfälle gesondert entsorgen keine Mengenangabe
	Gefahrstoff		,	100
	Ergebnis			
	Probe		ı	ı
	Foto		•	ı
THE REPORT OF PERSONS ASSESSED.	Einheit Menge		k.A.	k.A.
の行の対象の行のなっている。	Einheit		m ³	E
	Fundpunkt		Elektroinstallationen, Kabel, Verteiler- und Schaltschränke (ASN 170407, 170401)	PU-Schäume (ASN 170604)
	L		6.11	9.12

MK MK EOX EOX

keine Angabe Total organic carbon Mineralölkohlenwasserstoffe Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Extrahlerbare organisch gebundene Halogene